論文 実構造物における ASR 損傷度の定量的評価

川島 恭志*1・幸左 賢二*2・佐々木 一則*3・眞野 裕子*4

要旨:本研究では ASR により劣化した実構造物を対象とし,ひび割れ性状および圧縮強度に 着目した検討を行った。その結果,圧縮強度がひび割れの進展に伴い低下することを確認し た。圧縮強度の低下は竣工後10年程度で漸減する傾向が見られたが,これは補修したひび割 れが再開口し,新しいひび割れの発生が少ないことが影響していると考えられる。また,圧 縮強度の分布について,コア採取位置のひび割れ損傷とコア採取深さによる影響を評価した。 キーワード:ASR,実構造物分析,圧縮強度,劣化

1. はじめに

現在,アルカリ骨材反応(以下 ASR と表記) により劣化した構造物の損傷が数多く発生して おり,さらに鉄筋破断の事例も確認されており, ASR による構造物の長期劣化が問題視されて いる。ASR による劣化は長期的な圧縮強度・静 弾性係数の低下,鉄筋の定着不足等が考えられ ており,既設構造物において補修・補強が行わ れている。しかし,現時点での圧縮強度・静弾 性係数,鉄筋破断の有無等,不確定な要素が多 く,ASR 劣化構造物の現存耐力を評価できてい ないため,補強設計段階においては多くの仮定 が用いられているのが現状である。

そこで本研究では,維持管理における基礎的 資料を得ることを目的として,劣化構造物の点 検および詳細調査結果を用いて,外観劣化状況 (特にひび割れ性状)および圧縮強度等の力学的 特性の関係に着目した検討を行い,ASR による 劣化が確認された構造物の劣化度の定量的評価 を試みた。

2. 検討対象橋梁および調査概要

2.1 検討対象橋梁

検討対象は,ASR と判定された柱および梁部 が鉄筋コンクリート製の橋脚(以下,RC橋脚と 表記)と梁部にプレストレスを導入した橋脚(以下, PC 梁橋脚と表記)を対象とした。

ASR の判定は,定期点検による外観目視およ び簡易計測などにより,RC 橋脚では,ひび割 れ幅0.3mm以上で総ひび割れ延長が30m以上, PC 梁橋脚では,ひび割れ幅0.2mm以上で総ひ び割れ延長が20m以上のものについて,ASR の可能性があると判断し,コア試験等の詳細点 検を行っている。詳細点検の結果,ゲルが確認 され,RC 橋脚では幅0.3mm以上,PC 梁橋脚で は幅0.2mm以上のひび割れ総延長が100mを超 えるもの,または,ゲルが確認され採取コアの 全膨張ひずみが0.1%を超えるものをASR 橋脚 と判定している^{1),3)}。

ASR と判定された橋脚の内,劣化進行が顕著 なものを基本に追跡点検(橋脚寸法,超音波伝 播速度,ひび割れ幅の測定など)が行われてお り,本検討では,データが比較的多くとられて おり,長期的にひび割れが進展している橋脚21 基(RC橋脚7基,PC梁橋脚14基)を対象に 検討を行った。

表 - 1 に検討対象橋脚の種類,竣工年,コア 試験(物性試験,膨張量試験)の調査回数を示 す。表 - 1より,多くの橋脚が昭和55年以前建 設のもので,竣工後20年以上経過しており,最

- *1 中研コンサルタント 関西支店 技術部 コンクリート技術課(正会員)
- *2 九州工業大学 工学部 建設社会工学科教授 Ph.D. (正会員)
- *3 阪神高速道路株式会社 技術管理室 技術開発グループ係長(正会員)

*4 九州工業大学大学院 工学研究科 建設社会工学専攻(正会員)

も古い橋脚では竣工後 37 年経過していること がわかる。コア試験回数については,多くの橋 脚が1,2回であるが,3回以上コア試験が行わ れている橋脚も20%程度存在し,最大で7回行 われている橋脚もあった。

2.2 代表的調查例

検討対象橋脚のうち,鉄筋破断が確認された ことから,ASRによる劣化が著しいと考えられ るN橋脚に着目し,補修および点検の概要を表 -2に示す。

N橋脚においては,竣工直後に幅 1mm 以上 の顕著なひび割れが確認され補修が実施された 以降,竣工後10年,13年,24年の計4回補修 が行われている。ひび割れからの水分の浸入に よるASR 膨張の進行を防止するため,ひび割れ への樹脂注入とともに,撥水系または防水系の 表面保護工による補修が行われている。また, 竣工後11年からほぼ毎年,橋脚寸法,超音波伝 播速度,ひび割れ幅の測定を実施している。コ ア試験に関しては,竣工後10年,20年,24年 の計3回行われている。

図 - 1 に N 橋脚のひび割れ損傷図を示す。ひ び割れ損傷図は定期点検時と補修時の調査にお いて作成されているが,定期点検時のひび割れ 損傷図は簡易的なものであるため,補修時の詳 細なひび割れ損傷図を基に作成した。ひび割れ は梁の側面および上面に橋軸直角方向に発生し ている。補修前のひび割れ損傷(図 - 1 上段) と,補修後のひび割れ損傷(図 - 1 上段)を比 較すると,その間に補修が2回行われたにも関 らず,ひび割れが再発生している。図 - 1 にお いて,補修後に再度開いたひび割れを点線で示 しているが,補修後のひび割れは新しい箇所に 発生している場合と,補修が行われた箇所に発 生している場合がある。

また、図 - 1 に竣工後 20 年に採取されたコア 採取位置を示す。表 - 3 に N 橋脚のコア試験結 果を示す。物性試験は直径 68mm×高さ 130mm のコアで行われており,その際に計測された圧 縮強度の値は,JIS A 1107「コンクリートからの

表 - 1 検討対象橋脚概要

橋脚	種類	竣工年	<u>コア</u> 物性 試験	、験回数 膨張量 試験	橋脚	種類	竣工年	<u>コア</u> 物性 試験	【験回数 膨張量 試験
Α	RC	S51	4	4	L	PC	S44	2	2
В	RC	S51	5	3	Μ	PC	S44	1	1
С	RC	S47	4	3	Ν	PC	S54	3	3
D	PC	S54	7	6	0	RC	S52	1	1
Ε	PC	S44	1	1	Ρ	RC	S56	2	2
F	PC	S44	1	1	Q	RC	S53	2	2
G	PC	S44	1	1	R	PC	S44	1	1
Н	PC	S45	2	2	S	PC	S44	1	1
	RC	S48	1	1	Т	PC	S55	1	1
J	PC	S55	1	1	U	PC	S44	1	1
Κ	PC	S55	1	1					

表 - 2 補修および調査の概要 竣工後経過年 補修内容 モルタル塗布 0 10 F種撥水ポリマーセメント系表面保護 補修 13 F種撥水ポリマーセメント系表面保護 梁部CFRP補強 24 F種防水Iポ 抄系表面保護 調査項目 調査回数 竣工後1年 , 10年 目視によるひび割れの ,5年 16年,18 定期点検 年,22年の計6回 観察 竣工後10年,20年, 圧縮強度 24年の計3回 コア試験 竣工後10年 20年 静弹性係数 24年の計4回 膨張量 竣工後10年,20年,24年の計5回 詳細点検 超音波伝播速度 竣工後10年,20年の計2回 竣工年,竣工後10年,24年の計3回 外観変状調査 鉄筋変状調査 <u>竣工後22年,24年の計2回</u> 外部環境調査 竣工年 竣工後10年 ,24年の計3回 橋脚寸法 竣工後11年に測定を開始してから 追跡点検 ひび割れ幅 ほぼ毎年行われている 超音波伝播速度





コアおよびはりの切取り方法および強度試験方法」に基づいて,高さ/直径による補正係数を用いて補正している。No.2の内部コアで圧縮強度が設計基準強度(35N/mm²)を下回っているが,

その他は比較的高い値を示している。一方,静 弾性係数は1.20~1.96×10⁴N/mm²となっており, 土木学会のコンクリート標準示方書式より算出 される 2.78×10⁴N/mm²と比較して低い値を示 していることがわかる。

 $(E'_{c} = 8500 \times f'_{c}^{1/3} : N/mm^{2})$

膨張量試験では,全膨張量が 300 µ 以下の値 を示しているため,本構造物のように今後とも アルカリの供給をされない環境においては ASR 膨張は小さいと考えられる。

3. ひび割れ損傷度

3.1 ひび割れ損傷の評価方法

本検討では,定期点検や補修時の調査で作成 されているひび割れ損傷図を用いて,ひび割れ 密度を算出し,損傷度の評価を行うこととした。

定期点検と補修時の調査では点検手法が異な り,定期点検が点検者を用いて主要なひび割れ を計測しているのに対し,補修時の調査では全 クラックを詳細に計測している。

検討対象面積は, ひび割れ損傷図が多く取ら れている梁側面(2面)および上面とした。ま た,定期点検において,PC梁橋脚はひび割れ幅 0.2mm以上,RC橋脚はひび割れ幅0.3mm以上 に着目していることから,PC梁橋脚,RC橋脚 ともに0.2mm以上のひび割れを対象に検討を 行った。検討対象とするRC橋脚は,主鉄筋量 が比較的多く,PC橋脚と同一の主鉄筋方向に沿 ったひび割れ性状が得られている。よって,梁 部水平方向のひび割れに着目してPC橋脚と同 ーに評価している。ひび割れ密度の算出方法を 図-2および以下の式に示す。

D=L/A(1) ここに,D:ひび割れ密度(mm/m²)

L:ひび割れ総延長 (mm)

A:対象断面(梁2面+上面)(m²) また、構造物中の残存膨張量に着目するため, 補修後のひび割れ密度は補修前の値に加算し, 累積で示している(図-2)。



3.2 ひび割れ密度の算出結果

図 - 3にひび割れ密度の経年変化を示す。図 -3より,竣工直後に急激にひび割れ密度が 上昇している橋脚が2基あるが,その他の橋脚 については大きな差はない結果となった。

また,ひび割れ損傷による劣化分類を行う上 で,ひび割れ密度は検討対象橋脚の平均値を用 いた。ひび割れ密度の平均値を算出すると,約 3000mm/m²となる。そこで,平均値を下回る橋 脚を領域3と設定した。また,平均値を上回る 橋脚のうち,竣工後突出したひび割れ密度が確 認された2基を領域1と設定し,その他の橋脚 を領域2とした。以下に今回の検討で設定した 領域を示す。

領域1:ひび割れ密度6000mm/m²以上 領域2:ひび割れ密度3000~6000mm/m² 領域3:ひび割れ密度3000mm/m²以下 以降の章では,領域による検討を行う。

ここで,図-3において,急激にひび割れ密 度が上昇する箇所(図中の点線部分)に着目す る。図-4に詳細にひび割れ計測が実施されて いる補修時のみのデータと概略的な定期点検の データも含めた場合のひび割れ密度の経過図を 示している。補修時のみに着目した場合,ほぼ 線形的にひび割れ密度が増加しているため、ひ び割れは線形的に増加していたと考えられる。

4. 分析結果

4.1 圧縮強度と静弾性係数

検討対象橋脚から採取されたコアの圧縮強度 と静弾性係数の関係を図 - 5 に示す。

図 - 5 には,示方書に基づいた圧縮強度に対 する静弾性係数の算定値と領域 1~3 の近似曲 線を示している。ASR 劣化構造物は健全なコン クリートと比較すると,圧縮強度に比べ静弾性 係数の低下が著しく,著しく,多機関で行われ ている調査結果と同様の傾向が得られた。

また,各領域の静弾性係数の平均値は,示方 書式算定値と比較すると領域1で33%,領域2 で49%,領域3で72%に低下しており,特に損 傷の大きな領域1では著しく低下している。

4.2 ひび割れ密度と圧縮強度

図 - 6 に検討対象橋脚における最終累積ひび 割れ密度と圧縮強度の関係を示す。圧縮強度は 各橋脚において測定されたデータのうち最も新 しいものを用いており,コアが複数個採取され ている場合は平均値を用いた。図 - 6 より,ひ



び割れ密度が増加するに従って,圧縮強度が低 下する傾向が見受けられる。

特に累積ひび割れ密度が 3000mm/m² 以上の 領域1,2 では圧縮強度が設計基準強度の 80% に低下するものもある。

4.3 膨張量に関する検討

図 - 7 に全膨張量と最終累積ひび割れ密度の 関係を示す。全膨張量は各橋脚において,コア 試験が行われたデータのうち,ASR 膨張性の大 きいデータを用いた。図 - 7より,膨張量が大 きいほどひび割れ密度が大きく,ひび割れ損傷 の大きい領域1,2の橋脚は500µを超える膨張 量を示していることがわかる。

4.4 圧縮強度の経年変化

図 - 8 に継続的に3回以上コア試験が行われ ている橋脚5基に着目した圧縮強度の経時変化 を示す。ここでは,同一年に複数回コア試験が 行われている場合は,平均値を用いた。

図 - 8より,時間の経過に伴う圧縮強度の低 下が見られるが,竣工後10年程度経過した後は 低下勾配が緩やかになり,下限値は20N/mm² 程度となった。

2.2 節および図 - 1 において,補修後のひび割 れは補修が行われた箇所に再発生している場合 が比較的多いことを示した。図 - 3,4 におい て,累積ひび割れ密度はほぼ一定の割合で増加 しているが,図 - 1 に示すように,補修前の顕 著なひび割れ発生位置において、補修した途膜 上にひび割れの再開口が確認された。よって、 補修後のひび割れ密度の増加はこのひび割れの 累積による影響と考えられ、実際の進行は累積 ひび割れ密度の増加勾配に比べ緩やかになって いると考えられる(図 - 9)。この影響により, 圧縮強度の低下が漸減したと考えられる。

また,小林らの実験²⁾によると,時間の経過 に伴い供試体表面のひび割れは増加するが,安 山岩の場合,骨材の周辺が反応し,内部では反 応が進まないため骨材の強度は保たれ,圧縮強 度の低下が緩やかになると述べられている。実 橋においても安山岩が多く用いられていたため, 実験と同様の傾向が見られたと考えられる。 領域 3-N橋脚の圧縮強度が大きい値を示してい るが,これはPC 梁橋脚であり,施工時の圧縮 強度が高かったためであると考えられる。 5.詳細分析

図 - 8 において, 圧縮強度は同一採取年の平 均値を用いているが, 各々の圧縮強度には大き な差異が発生している。そこで, 同一橋脚にお ける圧縮強度の分布について考察を行った。



図 - 10 コア採取箇所の検討面積

5.1 コア採取箇所の損傷度の影響

本節では,同一橋脚におけるひび割れ分布が 圧縮強度に及ぼす影響について検討した。図- 10 に検討面積を示すが,検討面積はコア採取箇 所を中心とした 1000mm×1000mm の範囲とし た。以上の定義に従い,図-8で圧縮強度の低 下が見られた領域1-B 橋脚の竣工後13年,15 年のコア試験結果を検討対象として,それぞれ のコア採取箇所でのひび割れ密度と圧縮強度の 関係を図-11 に示す。圧縮強度のデータはひび 割れ損傷の影響を顕著に受けると考えられる表 面の値を用いた。

コア採取箇所のひび割れ密度に着目すると, 測定年が近いにも関わらず,コア採取箇所にお いてひび割れ密度に大きな差異が生じており, 最小で2000 mm/m²,最大で7000 mm/m²の値を 示している。また,ひび割れ密度の増加に伴い, 圧縮強度が低下していることが確認できる。こ のように,同一橋脚においても算出されたひび 割れ密度の差異が大きい場合には,圧縮強度の 差が大きくなると考えられる。

5.2 コア深さの影響

図 - 12 にコア採取深さと圧縮強度の関係を 示す。図 - 12 においては,同一コアにおいて, 深さの異なった圧縮強度試験が行われている橋 脚 12 基に着目した結果を示している。ここで, 表面のコアは橋脚表面より約 100~200mmの区 間で採取されており,内部のコアは橋脚のほぼ 中央(例:橋脚幅 3500mm,コア採取深さ 1800mm)において採取されている。図 - 12 よ り,ほとんどの橋脚において表面のコア強度に 比べ内部のコア強度が低下していることが確認 される。内部のコア強度がより低下する要因と しては、表面の大きなひび割れから内部まで水 分が浸入し,内部でASR の損傷が進行したため であると考えられる。

6. まとめ

- (1)ひび割れ密度算出による橋脚の損傷度の分類を行い,ひび割れ密度の増加に伴い圧縮強度が低下することを示した。
- (2)竣工後10年まで圧縮強度は大きく低下し, その後漸減する傾向にあるが,これは補修さ



図 - 12 コアの採取深さと圧縮強度の関係 れたひび割れの再開口が多く,新しいひび割 れの発生が少なくなり,ひび割れによる損傷 が緩やかになることが影響していると考えら れる。

(3)コア採取位置のひび割れ損傷の差異により 圧縮強度に差異が生じやすいこと、および表 面の圧縮強度と内部の圧縮強度は対応した 強度となっている場合が多いことを示した。

参考文献

- 1)阪神高速道路公団:アルカリ骨材反応に関する 調査研究委員会報告書,アルカリ骨材反応に関 する調査研究委員会,1986.9
- 2)小林一輔,白木亮司,森弥広:ASR を生じた コンクリートの圧縮強度性状に関する 2,3 の考察,土木学会論文集,第 426 号/V-14, pp.91-100,1991
- 3)阪神高速道路公団:道路構造物の点検要領,2005.10