





浸透しない傾向がみられる。図-5は一年間浸漬したコンクリート表面からの深さと遊離石灰量の関係を示したものである。特に曝露槽中に浸漬した高炉セメントB種を使用した供試体表層の遊離石灰量は供試体内部の遊離石灰量より減少している。これに対して標準養生した供試体表面の遊離石灰量の減少は比較的少ない。また普通セメントを使用したNN45は、曝露槽、標準養生槽とも表層部の遊離石灰量は内部に比べてほとんど減少していない。

図-6は曝露槽内に1年間浸漬した供試体(BL45,BL55)のX線回折試験結果である。BL45,BL55とも表層に炭酸カルシウム( $\text{CaCO}_3$ )が検出されており、水酸化カルシウム( $\text{Ca(OH)}_2$ )のピークが表層では弱く、深部では明瞭に検出されている。この傾向は水セメント比が55%のBL55の方が水セメント比45%のBL45より顕著である。BL45にはわずかであるが、 $4\text{CaAl}_2 \cdot 13\text{H}_2\text{O}$ が認められる。 $\text{C}_3\text{A} (3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3)$ が遊離石灰( $\text{Ca(OH)}_2$ )を取り込み生成されたものである。しかし一年間 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ が含まれた下水に接触し、かつコンクリート中にエトリンガイト、フリーデル氏塩は検出されなかった。以上のX線回折の結果よりコンクリートの変状を示すセメント水和鉱物として炭酸カルシウムが表層に認められた他は劣化を示すセメント水和鉱物<sup>3)(4)</sup>は認められなかった。

図-7は曝露養生と標準養生の表層部(0~10mm)のコンクリート(BL45,BL55)の経時変化を求めたD.T.A.の結果である。水酸化カルシウムの吸熱ピーク(500~580°C)は、標準養生の場合は3ヶ月、6ヶ月、1年経過後増加しているが、曝露槽中のものは変化していない。これは標準養生よりも炭酸化しやすい環境の曝露槽中の供試体では水和の進行に伴う遊離石灰の生成と炭酸化は一定反応であり、他方標準養生の場合は水和に伴う遊離石灰の生成の方がまさっていることを示している。

図-8は各供試体の液接触面0~20mm部分の浸透塩分量の経時変化を示した結果である。軽量コンクリートのBL45,BL55の遊離塩分量は浸漬期間とともに増加している。これに対し普通骨材を用いたコンクリートのBN45,NN45の場合は6ヶ月以降ほとんど変化していない。また全塩分量(T.C.I.)と遊離塩分量(C.I.)の関係をC.I./T.C.I.の比で表わすと普通コンクリートでは約30%であるのに軽量コンクリートでは約60%を示し、軽量コンクリートでは遊離塩分量の比率が普通骨材を使用したコンクリートの2倍の値を示している。すなわち全塩分量にしめる遊離塩分量の割合が高く固定化されているC.I.が普通コンクリートよりもすくないことを示している。さらに軽量コンクリート(BL55)中を浸透していく塩素(Cl<sup>-</sup>)を軽量骨材とモルタル間でX線マイクロアナライザーの線分析でその浸透量を比較すると写真-1のような結果が得られた。右側が軽量骨材部分、左側がモルタル部分の全塩分量の線分析結果であり、両者に顕著な差がみられない。このように軽量コンクリートの塩分が普通コンクリ




図-4  
表面からの深さと遊離塩分の関係






図-5  
表面からの深さと遊離石灰の関係



a) BL45供試体



b) BL55供試体

図-6 曝露槽浸漬コンクリートのX線回折試験結果

ートの塩分より多くなった原因是骨材中にモルタル部分とほぼ等しい量の遊離塩分が含まれていることによると思われる。

#### 4. 結論

塩素イオン及び硫酸イオンを成分として含む温泉水を含む下水処理場内の高速曝気槽沈殿槽内と標準養生槽に、軽量コンクリート及び普通骨材のコンクリートを1年間浸漬した結果、以下のことが明らかになった。

- 1) 曝気槽に浸漬した軽量コンクリート及び普通コンクリート供試体の圧縮強度、動弾性係数等の物理的性質は、標準養生したものと同等であり強度発現は正常であることがわかった。
- 2) 曝気槽に浸漬した高炉セメントB種を用いたコンクリート供試体の表層部の遊離石灰は標準養生したものに比べやや減少する傾向を示している。
- 3) 曝気槽に浸漬した高炉セメントB種を用いた水セメント比45%の軽量コンクリート供試体の中性化深さは1.5mmであり普通コンクリートに比べ約2倍であった。

- 4) 塩素イオンや硫酸イオンによるエトリンガイト、フリーデル氏塩は軽量及び普通コンクリート中に発生していなかった。
- 5) 軽量コンクリートは普通骨材を使用したコンクリートに比べ0~20mmの表層では2倍以上の遊離塩分が含まれており、遊離塩分の全塩分に対する比率も普通コンクリートの2倍以上の値を示した。しかし、軽量コンクリート中のモルタルと軽量骨材の全塩分量をX線マイクロアナライザーで分析した結果、両者の塩分量に差がないことから軽量コンクリートに塩分が多く含まれた原因の一つに軽量骨材中に塩分が蓄積されていることが考えられる。なお骨材中に塩分が含まれていることについては現在、化学分析により検討中である。

#### 参考文献

- 1) 金子、桜井他：「海洋環境下のコンクリートの塩素含有量とセメント水和化合物」JCI年次講演会論文集 1984
- 2) 桜井、金子、佐伯、鮎田：「凍結融解作用をうける海岸コンクリートの表層部の化学特性」土木学会年次講演概要集1982
- 3) 田沢、金子他：「酸素活性汚泥法施設に用いたコンクリートの表面劣化」セメント技術年報 1983
- 4) Garl, R. Wilder et al ; "Concrete for sanitary Engineering Structure" ACI April 1981




図-8 供試体最外面の経時変化




写真-1 SEMによる全塩分量の分析




図-7 示差熱分析結果