# **論文**水流摩耗試験機を用いたモルタルおよびペーストの摩耗試験

渡嘉敷 勝\*1・石神 暁郎\*2・森 充広\*3・増川 晋\*4

要旨:農業水路等のコンクリート材料においてモルタル分が選択的に流出する摩耗現象の解 明を目的として開発した水流摩耗試験機を用いて,モルタルおよびペースト供試体の摩耗試 験を実施した。その結果,本試験機による摩耗量は,骨材の有無により大きく異なることが 判明した。モルタル供試体では,骨材の露出後は試験時間経過とともに摩耗速度が大きく低 下したのに対し,ペースト供試体では,摩耗速度の低下は緩やかであった。 キーワード:摩耗試験,高圧水流,摩耗特性,農業水路,モルタル,ペースト,骨材

1. はじめに

農業水路等の水理構造物におけるコンクリー トでは、流水によってモルタル分が選択的に摩 耗流出し、粗骨材が露出した状況が多く見られ る(図-1)。このような摩耗現象は、構造物の 通水表面の平滑性を著しく損ね、粗度係数を大 きくし、水理性能を低下させるとともに、漏水 などの要因ともなる。しかしながら、このよう な選択的摩耗については、進行過程が十分に解 明されておらず、水路構造物等の性能照査およ び寿命予測を実施する上での大きな課題となっ ている。

コンクリートの摩耗試験には種々の方法があ り、模擬する摩耗機構によって試験方法が選定 されている。水理構造物の摩耗現象は、流れの 作用によるエロージョン摩耗が代表的とされて おり<sup>1)</sup>,エロージョン摩耗を模擬する試験機とし ては、掃流摩耗試験機<sup>2)</sup>が使用されている。しか しながら、掃流摩耗試験機は、供試体形状が中 空半円形と特殊であることから、摩耗深さを直 接的に計測することが困難であること、また、 実構造物より採取した供試体による試験が困難 であること、などの問題がある。そこで筆者ら は、一般的な形状の供試体によるエロージョン



図-1 農業水路の摩耗状況

摩耗を模擬することを目的とした水流摩耗試験 機を開発した<sup>3)</sup>。

本研究では,開発した水流摩耗試験機を用い たモルタルおよびペースト供試体の摩耗状況を 分析し,本機による基礎的な摩耗特性について 検討した。

#### 2. 実験方法

## 2.1 供試体

供試体は、モルタル2種とペースト1種の計3 種の配合とした(**表**-1)。材料は、普通ポルト ランドセメントおよび JIS R 5201 に準拠した標 準砂を使用した。M40の S/C は、単位容積中の 細骨材量が M50 と等しくなるように設定した。

\*1 農村工学研究所 施設資源部水利施設機能研究室 主任研究員 (正会員)
\*2 農村工学研究所 施設資源部水利施設機能研究室 (ショーボンド建設(株)) (正会員)
\*3 農村工学研究所 施設資源部水利施設機能研究室 主任研究員 農博
\*4 農村工学研究所 施設資源部水利施設機能研究室 室長 工博

-695-

また,供試体は,内寸法 296mm×142mm×60mm の型枠に打設し,各配合について 2 個を作製し た。材齢 1 日で脱型した後に水中養生し,材齢 28 日で試験開始とした。

## 2.2 水流摩耗試験機

水流摩耗試験機の概要と試験状況を図-2お よび3に、また、試験条件を表-2に示す。本 機は、供試体の摩耗を促進する外力として高圧 水流を採用した。本機は、供試体を取り付け回 転させる回転装置部および高圧水を供給する高 圧水噴射装置部より構成されている。回転装置 部は、供試体 6 個を設置可能な回転ドラムをモ ーターにより一定速度で回転させる。また、高 圧水噴射装置部は、高圧ポンプを利用し、制御 された圧力で水流を回転ドラム中心部へ供給す る。これらの構成により、回転ドラム中心部か ら鉛直上方へ噴射される高圧水流を供試体 6 個 が均等に受けることが可能となる。噴射された 水および摩耗された材料は、供試体間の隙間部 分より流出し、排除される。

## 2.3 実験手順

## (1) 供試体取付と試験機始動

供試体を摩耗面がドラム内側となるように取 り付け,ドラムを回転させた後に,高圧水を噴 射させた。

## (2) 試験時間

試験時間は、標準で28日(672時間)とした。

# (3) 摩耗量の計測

供試体の摩耗量としては,摩耗重量(気中,水中)および摩耗深さを計測した。計測は,摩 耗試験前および1,2,3,4,7,14,21,28日 経過後に実施した。各試験時間経過後に供試体 を試験機から外し,水中重量および気中重量を 測定した後,レーザー変位計(KEYENCE LK-500, 分解能10µm)により摩耗深さを計測した。摩 耗深さの計測は,図-4に示すように供試体の 長手方向に走査し,短手方向に5mm間隔で計27 本の走査線について実施した。また,走査線上 では,1mm間隔で摩耗深さを計測した。尚,計 測対象以外の供試体は,常に水槽中に静置し,

#### 表-1 供試体の配合および圧縮強度

記号	W/C (%)	S/C	圧縮強度 σ28 (N/mm <sup>2</sup> )
M50	50	3.0	39.1
M40	40	2.6	51.1
C50	50	0	40.7



図-2 試験機の概要<sup>3)</sup>



図-3 試験状況

表一	2	試験条	件
_			

項目	条件
高圧水噴射圧力	4.9 MPa
高圧水噴射水量	24.1 l/min
ドラム回転速度	30 rpm
ノズルの噴射水扇状角度	$40^{\circ}$
供試体寸法	$296 \times 142 \times 60 \text{ mm}$

乾燥しないように配慮した。これは、供試体内 部の乾燥が重量測定結果に及ぼす影響を排除す るためである。ところで、図-4の X-X'および Y-Y'は、代表的な摩耗断面として、3.3 節で検討 する箇所を示している。

### 3. 結果および考察

## 3.1 摩耗量

摩耗試験終了後の供試体の状況を図-5に示 す。この図より、摩耗領域が供試体中央部を帯 のように縦断していること、また、その領域は 長方形ではなく、中心部分の幅が細い形状を有 していることがわかる。

試験時間と摩耗重量との関係を図-6に,気 中重量と水中重量から求めた摩耗体積との関係 を図-7に,図-4における X-X'線と Y-Y'線の 交点を中心とした 50mm 四方の平均摩耗深さと 最大摩耗深さとの関係を図-8および9に示す。 いずれの結果も、ペースト供試体の摩耗量が大



図-6 試験時間と摩耗重量の関係







図-4 供試体の摩耗深さ計測



図-5 試験終了後の供試体(M40)



図-7 試験時間と摩耗体積の関係



図-9 試験時間と最大摩耗深さの関係



図-10 M50の摩耗状況(28日後)

きいこと、モルタル供試体は、摩耗初期におい てペースト供試体の摩耗量を上回ることもある が、直ぐに低下すること、を示している。これ は、骨材の有無が原因と考えられる。つまり、 ペースト供試体では、構造がほぼ均一であるた めに直線的に摩耗量が増加するのに対し、モル タル供試体では、高圧水流の衝撃に強い骨材部 分とより弱いペースト部分から構成されており、 骨材が表面に露出した後は、摩耗を受ける表面 に占めるペースト部分の面積が縮小していくた めに、摩耗量が低下していくと判断された。こ れは、試験終了後のM50(図-10)およびC50

(図-11)の摩耗状況からも示唆された。M50 では, 表面に多くの骨材が露出し, 凹凸の大き な状況となっていた。これは、高圧水流によっ て摩耗に弱いペースト分が先に流出し、摩耗に 強い骨材が表面に残った結果であると考えられ た。骨材の中には、周囲のペースト分は流出し ているものの、その下面のペースト分との付着 のみで残っている骨材も多く、頂に骨材を載せ た独立峰が乱立する様相を呈していた。これは, 3.3節で述べるように高圧水流の供試体への入射 角の影響が大きいと考えられた。その結果,骨 材が高圧水流から下面のペースト部分を保護す ることとなり、摩耗の進行が抑制されたと考え られた。これに対して、C50 では、摩耗表面が なだらかなままで摩耗が進行している状況が示 されている。

ところで、摩耗量は、摩耗重量、摩耗体積, 平均摩耗深さとも同様の傾向を示すが、評価指 標としては、平均摩耗深さが優れていると判断 された。理由としては、摩耗深さの測定によっ て、表面形状を定量的に把握することが可能で



図-11 C50の摩耗状況(28日後)



図-12 試験時間と平均摩耗速度の関係

あること,また,摩耗以外の原因による供試体 の欠けなどが生じても,摩耗深さの測定値が影 響を受けることが少ないこと,などが挙げられ る。本試験においては,供試体の取り付け・取 り外し,また,計測器への移動などの一連の作 業において供試体の一部が欠けるなどの損傷が 生じることは十分に予想される。供試体が損傷 した場合は,重量測定だけでは,試験結果を適 正に評価することは困難となる。それに対して, 摩耗深さは,摩耗面に対する損傷でなければ, 供試体に多少の損傷が生じても試験結果を適正 に評価することが可能である。

### 3.2 摩耗速度

日当たりの平均摩耗深さを平均摩耗速度とし て示したのが図-12である。初期7日目まで は各供試体とも変動が大きいが、7日目以降は変 動が少ない結果となった。また、モルタル供試 体およびペースト供試体ともに平均摩耗速度が 低下していることが示された。

7 日目以降の平均摩耗速度の低下については, モルタル供試体とペースト供試体では原因が異 なると考えられた。前述したようにモルタル供 試体では,骨材とペースト部で摩耗の進行速度 が異なり,骨材が露出すると摩耗の進行が抑制 される。そのため,時間経過とともに摩耗表面 積に占める骨材表面積の割合が増加し,摩耗速 度が低下したと考えられた。それに対して,ペ ースト供試体の場合は,骨材部分とペースト部 分のような不均一性を有するモルタル供試体と は異なり,ほぼ均一な構造であるため,本来で あれば,一定の摩耗速度を維持することが予想 された。しかしながら,ペースト供試体は,摩 耗速度が速いために,摩耗進行に伴って,供試 体の摩耗表面が水流噴射ノズルに対して相対的 に後退することとなり,その結果,高圧水流の 到達距離が伸び,摩耗表面における高圧水流の 衝撃力が低下したため,摩耗速度が低下したよ うに見えると考えられた。

また,単位容積中の細骨材量を同じに設定し たモルタル供試体 M50 と M40 においては,水セ メント比が異なるにもかかわらず,7日目以降の 平均摩耗速度は同程度であった。これは,今回 の試験条件下においては,水セメント比の相違 によるペースト分の強度の相違よりも,骨材の 量が摩耗進行に影響を及ぼしていたと判断され た。

#### 3.3 摩耗形状

各供試体における図-4の X-X'および Y-Y' 断面における試験終了後の摩耗状況を図-13 および14に示す。前述の,モルタル供試体の 摩耗表面が骨材の露出により,表面の凹凸が大 きく,一方,ペースト供試体では,なだらかな 摩耗表面を形成している状況が定量的に示され ている。但し,C50-2のY-Y'断面の-40 mm 辺り の突起部分は,その部分の色が周辺と比較し濃 い灰色であったことからセメント分が多く,強 度の高い部分であったために摩耗進行が抑制さ れたと推測された。

X-X'断面のペースト供試体の摩耗形状から, 摩耗状況は均一ではなく,摩耗に偏りがあるこ とが判明した。この原因として考えられるのは, 本試験機の水流噴射ノズルから噴出される水流 に偏りがあることである。ノズルからは水流が



図-13 X-X<sup>3</sup>断面の摩耗状況(28日後)



図-14 Y-Y'断面の摩耗状況(28日後)

40°の角度で拡がって放出されることになって いるが、これにはノズルの加工精度およびノズ ルの取り付け角度が大きく影響する。供試体表 面における水流圧力が計測可能であれば、原因 が明確になると考えられるが、現時点では計測 手法が見あたらず、今後とも検証を進める予定 である。

Y-Y'断面のペースト供試体の摩耗形状から, 供試体の端部よりも中央部で摩耗が進行してい ることが示された。この原因としては,水流噴 射ノズルから供試体表面までの距離の相違が挙 げられる。ドラムに設置された供試体が,回転 しながら高圧水流を受ける構造であることから, 図-15に示すように供試体表面への水流の入 射角および水流の到達距離は供試体表面の位置 によって異なっている。供試体中心部では,水 流入射角は90°で水流到達距離は70 mm,これ に対して端部では、水流入射角 63.4°で水流到 達距離は 87 mm となっている。供試体の中心部 から端部までの間は、水流入射角は63.4°~90°, 水流到達距離は87 mm~70 mmの間で変化する。 水流到達距離が短いほど摩耗表面における水流 の圧力は高いと考えられる。したがって、供試 体の摩耗形状は図-14に示されるように中心 部付近で摩耗深さが最大となったと判断された。

ところで,水流入射角が 63.4°~90°である ことの影響として、前述の頂に骨材を載せた独 立峰が乱立する様相を呈するモルタル供試体の 摩耗形状が挙げられる。このような形状であれ ば,供試体表面と平行方向からの強い圧力が作 用する場合には,その骨材は容易に流出し,独 立峰が乱立するような形状にはならないと考え られる。ところが入射角が直角に近いことから, 外力が鉛直方向から主として働くため、その外 力は骨材を通じて供試体に伝達されるのみで、 骨材流出が遅れる原因となっていると推測され る。本試験機の現段階での構造上、このような 摩耗特性が得られているが、水路等の水理構造 物のエロージョン摩耗をより模擬するためには, 今後、水流入射角の検討が必要であると考えら れた。

## 4.まとめ

本研究で得られた結果は以下のとおりである。

- (1) 試験時間と摩耗重量,摩耗体積,平均摩耗深 さ,最大摩耗深さとの関係においては,同様 の傾向を示し,ペースト供試体の摩耗量が大 きいこと,モルタル供試体は骨材露出ととも に摩耗量が低下することが判明した。
- (2) 摩耗表面形状を定量的に把握するため、また、 計測作業における供試体の欠けなどによる 試験結果への影響を排除するためには、摩耗 量の評価指標として、摩耗深さを計測する必 要がある。
- (3) モルタル供試体が骨材露出とともに摩耗速



# 図-15 供試体への水流入射角および到 達距離

度が低下する原因としては,摩耗表面積に占 める骨材表面積の割合の増加が影響してい ると考えられた。

- (4) ペースト供試体の摩耗速度低下は、摩耗進行 に伴う水流噴出ノズルから摩耗表面までの 水流到達距離の増加が原因と考えられた。
- (5) 本試験機の摩耗特性として,供試体への水流 入射角が摩耗形状に大きく影響しているこ とが示唆された。

今後は、本試験機による摩耗形状と実構造物 における摩耗状況との類似性についても検討す る予定である。また、実構造物から採取した供 試体を用いた試験を実施することで、実構造物 の摩耗時間と本試験機による試験時間との対応 関係を明らかにする予定である。

#### 参考文献

- 1) 堀口敬:コンクリートの摩耗に関する研究の 現状、コンクリート工学、Vol.31、No.10、 pp.17-27、1993.10
- 2) 例えば,豊福俊英:アラミド繊維補強コンク リートの掃流および衝撃摩耗特性,セメン ト・コンクリート論文集, No.49, 766-771, 1995
- 3) 石神暁郎,森充広,渡嘉敷勝,増川晋:農業 用水路コンクリートに生じる摩耗現象と促 進試験方法に関する検討,コンクリート工学 年次論文集, Vol.27, No.1, pp.805-810, 2005.6