# 論文 干満および土中環境におけるひび割れを有するコンクリート中の鉄 筋腐食進行評価

松村卓郎\*1·松尾豊史\*2 宮川義範\*2·原口和靖\*3

要旨: ひび割れを生じさせた鉄筋コンクリート試験体を用いて, 干満帯および土中を模擬した環境において, 16か月間の鉄筋腐食実験を行った。その結果,(1)塩化物イオンはひび割れを通じてコンクリート内部に浸透 し,特に,鉄筋に沿って多く浸透したが,比較的高濃度の塩化物イオンが存在しても鉄筋腐食が生じていな い部分が広く認められた。(2)干満環境ではひび割れ幅が大きいほど腐食した鉄筋の引張強度は大きく低下し た。土中環境ではひび割れ幅に依らず低下傾向は同程度であった。(3)実験結果に基づいて,それぞれの環境 における鉄筋腐食進行予測式を経過時間の一次関数として導出した。 キーワード:干満環境,土中環境,ひび割れ,鉄筋腐食,塩化物イオン

# 1. はじめに

火力発電所や原子力発電所が大きな地震作用を受け た場合,構造物の健全性を評価することは,施設の再稼 働,設備の再使用に対する安全性を確認する上で重要で ある。地震作用を受けた後の構造物の健全性とは,損傷 を生じた構造物が,その後の供用期間において所要の性 能を保持していることと理解できる。このような経年的 な性能の変化を評価するためには,損傷の生じた構造物 の経年的な劣化の進行を評価することが必要となる。特 に,これらの発電所の取放水路系コンクリート構造物は 干満環境や土中環境などの海水と接する環境中にある ため,損傷を考慮したこれら環境中における塩害劣化の 進行を評価することが重要である。

筆者らは、干満環境におけるひび割れを有するコンク リート中の鉄筋腐食に関する研究を実施し、評価方法を 提案している<sup>1),2)</sup>。しかし、この研究で使用した試験体 のかぶりは 30mm であり、発電所の取放水路系コンクリ ート構造物の多くは 80mm 以上のかぶりを有しているこ とから、実態に則したかぶりを対象にした検討が必要で ある。また、土中環境におけるひび割れを有するコンク リート中の鉄筋腐食に関する報告はほとんどない。

本研究では、比較的かぶりの大きい試験体を用いて、 干満、土中環境における劣化実験を行い、鉄筋腐食、塩 化物イオン濃度などの経年的な劣化に関するデータを 取得し、これらのデータに基づいて、ひび割れを有する コンクリート中の鉄筋腐食の進行予測方法を検討した。

## 2. 実験概要

# 2.1 試験体

実験に供する試験体は、図-1に示すように、幅



図-1 試験体の形状・寸法とひび割れ導入位置

表-1 コンクリートの示方配合

W/C	s/a	単位量(kg/m³)				
(%)	(%)	С	W	S	G	AE 減水剤
60	43.2	262	157	794	1088	2.62

200mm,高さ200mm,長さ600mmの形状とし,D16鉄 筋(SD295,長さ600mm)を試験体の断面中心位置に1 本配置した。取放水路系コンクリート構造物の実態を参 考に,かぶりを90mmとした。試験体の軸方向中心位置 にひび割れを導入し,その後,側面の1面以外の5面は, エポキシ樹脂塗料(タールエポキシ)を塗布し,シール した。また,ひび割れ幅とひび割れ位置の鉄筋ひずみの 関係を把握するために,鉄筋の軸方向中心位置にひずみ ゲージを貼付した試験体を別途用意した。鉄筋腐食がバ ラツキの大きい現象であることを勘案して,同一の実験 要因の試験体数を10体とした。

セメントは普通ポルトランドセメントを使用した。細 骨材は、陸砂とび砕砂を 7:3 で混合して使用した。粗粒 率(FM)は 2.60 である。粗骨材は、砕石(最大寸法 20mm) を使用した。コンクリートの示方配合を表-1に示す。 コンクリートの水セメント比は 60%,目標スランプは 8

*1	(財) (	電力中央研究所	地球工学研究所	構造工学領域	上席研究員	工博	(正会員)
*2	(財) (	電力中央研究所	地球工学研究所	構造工学領域	主任研究員	工修	(正会員)
*3	関西電	<b>〔</b> 力(株)土木建	築室 原子力土木	建築グループ	マネジャー		

±1cm, 目標空気量は 5±1%とした。打設時のスランプ は7.5cm, 空気量は 4.3%であった。木製型わくを用いて コンクリートを打設し, 28 日間の湿布養生を行った。

# 2.2 実験要因および水準

実験要因は、環境条件、ひび割れ幅、実験期間の3種 類とした。それぞれの水準を表-2に示す。環境条件は、 干満環境と土中環境の2種類とした。各々の環境条件に ついては劣化実験の方法において述べる。ひび割れ幅は、 鉄筋の降伏する範囲となるよう、干満環境では 0.4mm, 0.8mm の2水準、土中環境では 0.4mm, 0.8mm, 1.2mm の3水準を目標値とし、目標値に対して±0.1mmの範囲 で導入した。実験期間は、劣化進行の時間変化の傾向を 把握するため、0.5年、1.0年、1.5年の3水準とした。

# 2.3 ひび割れの導入方法

2 つの鋼製のエッジを試験体の上下にそれぞれ設置し, 耐圧試験機で載荷することにより試験体にひび割れを 導入した。荷重を漸増しながら,両側面の鉄筋位置のひ び割れ幅をクラックスケールにより随時計測し,所定の ひび割れ幅が残留するよう若干大きめ(0.1mm 程度)の ひび割れ幅となった時点で除荷した。

実験に先立ち,鉄筋にひずみゲージを貼付した試験体 を用いて,鉄筋ひずみとひび割れ幅を測定し,これらの 関係を把握した。パイ型ゲージはひび割れの長さ方向の 中央位置に,表面と裏面にそれぞれ設置し,平均値を採 用した。ひび割れ幅と鉄筋ひずみの関係の例を図-2に 示す。ひび割れ幅が0.4mm 程度残留するひび割れの場合, 鉄筋ひずみは4000×10<sup>6</sup>程度であり,鉄筋は降伏してい ると考えられる。残留ひび割れ幅が0.8mm 程度の場合, 鉄筋ひずみは15000×10<sup>6</sup>程度,残留ひび割れ幅が1.2mm 程度の場合は,鉄筋ひずみは20000×10<sup>6</sup>程度であり, ひずみ硬化域にあると考えられる。

#### 2.4 劣化実験の方法

### (1) 干満環境

干満環境における劣化実験は、干満槽を用いて行った。 干満槽を用いた劣化実験の状況を図-3に示す。実験の 条件は、腐食に対して厳しい条件を模擬することとし、 気中の時間が長く、酸素がコンクリートに侵入しやすい 環境を考え、海水を模擬した3%濃度のNaCl水溶液に1 日2回30分間(12時間間隔)浸漬することとした。腐 食速度は温度が高い方が大きいことから、気温および水 温は、夏季の気温を参考に、40℃とした。NaCl水溶液に はエアレーションを行い、溶存酸素を飽和濃度となるよ うにした。湿度は制御しなかったが、湿度計により定期 的に計測を行ったところ、気温は概ね40℃、湿度は干満 の影響により変化し、R.H.30%~100%の範囲であった。

所定の期間毎に試験体を干満槽から取出し,鉄筋の腐 食状態の観察ならびにコンクリート中の塩化物イオン

#### 表-2 劣化実験の要因と水準

要因	水準			
目標ひび割れ幅	0.4, 0.8, 1.2 (土中のみ)			
(mm)	目標値に対して±0.1mmの範囲			
環境条件	干満,土中			
実験期間(年)	0.5, 1.0, 1.5			
	(干満環境:21, 43, 67 週間,			
	土中環境:19, 45, 68 週間)			







図-3 干満槽を用いた劣化実験の状況





濃度を測定(JISA1154「硬化コンクリート中に含まれる 塩化物イオンの試験方法」に準拠)した。さらに,鉄筋 の引張試験を行い,鉄筋の強度物性値を測定した。

#### (2)土中環境

土中環境における劣化実験は、土槽を用いて行った。 実験の概要を図-4に示す。砂は平均粒径 1mm の珪砂 を用いた。使用した珪砂の粒径分布を図-5に示す。粒 径の範囲が比較的小さいため、保水性が小さく、空気が入りやすい砂であり、腐食に対して安全側の条件である と考えられる。設置した砂の質量と土槽の容積から算出 した砂の密度(乾燥状態) は $\rho_d$ =1.63g/cm<sup>3</sup>であり、間 隙比は e=0.63、相対密度は D<sub>r</sub>=100%であった。砂の密 度 $\rho_d$ の精度は高いとは言えないものの、概ね密に締固 まった砂であると考えられる。

土槽底部の排給水孔から水を供給・排出することにより、土槽内の水位を1日2回、砂地盤上面(満水と称する)と砂地盤底面(干水と称する)の間で上下させた。 満水の時間は、腐食し易いよう短時間の0.5時間とした。 水の供給と排出は、別途用意した高低差のある2つの水 槽と土槽の間で自由落下させたため、供給と排出の時間 の設定はできなかったが、満水から干水までの時間は約 3.0時間、干水から満水までの時間は約1.5時間であり、 干水の時間は約7.0時間である。水は海水を模擬した3% 濃度のNaCl水溶液を用いた。これらの条件は、土中の 鋼材腐食に関する既往の研究<sup>3,4,5)</sup>を参考にした。

劣化実験中には、土槽から排出された NaCl 水溶液の 溶存酸素飽和率を1週間に1回を基本に計測した。溶存 酸素はほぼ飽和状態であった。所定の期間毎に試験体を 土槽から取出し、干満環境と同様の測定を行った。

#### 3. 実験結果

## 3.1 鉄筋の腐食状況

図-6に、干満環境 67 週試験体の鉄筋の腐食部分の スケッチを、図-7に、土中環境 68 週試験体の腐食部 分のスケッチを示す。これらのスケッチは、開放面に最 も近い位置から展開した鉄筋の中央 200mm 部分の展開 図である。ひび割れはこれらの展開図のほぼ中央に生じ ていた。いずれの試験体の鉄筋もひび割れ位置付近の部 分が腐食している。干満環境では、目標ひび割れ幅0.4mm の方が目標ひび割れ幅 0.8mm に比較して腐食部分がや や分散しているように見受けられる。土中環境では、ひ び割れ幅の違いによる影響が明確に認められ、ひび割れ 幅の大きい方が腐食部分の広い傾向にある。

#### 3.2 塩化物イオン濃度と鉄筋腐食状況

図-8に示す位置から試料を採取し,鉄筋に沿ったコ ンクリート中の塩化物イオン濃度とシール面沿いのコ ンクリート中の塩化物イオン濃度をそれぞれひび割れ から20mmの間隔で測定した。図-9に,干満環境の43 週試験体および67週試験体の塩化物イオン濃度とひび 割れからの距離の関係の例(目標ひび割れ幅0.8mmの試 験体)を示す。シール面沿いに比べて,鉄筋沿いの方が 同位置における塩化物イオン濃度が高く,ひび割れから 離れた位置まで塩化物イオンが浸透していることが認 められる。43週よりも67週の方が同位置における塩化



図-5 使用した珪砂の粒度分布



(a) 目標ひび割れ幅 0.4mm (b) 目標ひび割れ幅 0.8mm 図ー6 鉄筋の腐食部分のスケッチ(開放面に最も近い 位置からの展開図,干満,67週)





物イオン濃度は高く、塩化物イオンが時間経過に伴い浸 透したことが推測される。この原因の一つとして、林ら <sup>の</sup>が報告しているように、ひび割れ導入時に鉄筋とコン クリートのはく離が生じ、鉄筋とコンクリートの界面が 塩化物イオンを浸透し易い状態になったことが考えら れる。ここで、一般に考えられている腐食発生の限界塩 化物イオン濃度 1.2kg/m<sup>3</sup> に着目すると、鉄筋沿いの 43 週経過時ではひび割れから 150mm 程度までが腐食発生の範囲 と言える。 一方、図-10に、塩化物イオン濃度を測定した試験 体の鉄筋の腐食状況を示す。鉄筋の腐食部分は、ひび割 れから数 10mm の範囲であり、塩化物イオンが限界塩化 物イオン濃度以上存在していても腐食していない部分 が広く認められる。土中環境の 45 週試験体および 68 週 試験体においても塩化物イオン濃度の測定と腐食部分 の比較を行ったが、干満環境の場合とほぼ同様の結果で あった。これらのことは、ひび割れを有する鉄筋コンク リートの腐食発生の条件は、ひび割れのない鉄筋コンク リートの場合とは異なることを示唆している。

#### 3.3 各強度特性と経過時間の関係

図-11と図-12に、干満環境と土中環境それぞれ における鉄筋の降伏強度、引張強度、伸びの各強度特性 値の対健全鉄筋比(それぞれ以降、降伏強度比、引張強 度比、伸び比と称する)と経過時間の関係を示す。ここ で、鉄筋にはひび割れ導入時にひび割れ幅に応じた損傷 が生じていた可能性があり、このような状態の鉄筋がそ れぞれの環境において腐食し、強度特性値が変化してい ることを付記する。

干満環境の降伏強度比は、ひび割れ幅に係わらず、ほ ぼ一定の低下傾向にあり、引張強度比は、目標ひび割れ 幅 0.8mm の低下傾向が目標ひび割れ幅 0.4mm の低下傾 向よりも明らかに大きい傾向がある。干満環境の伸び比 は、目標ひび割れ幅 0.8mm の低下傾向が大きい。一方、 土中環境の降伏強度比は、ひび割れ幅の大きいほど小さ いが、低下傾向は同程度である。引張強度比は、ひび割 れ幅に係わらず、低下傾向は同程度である。伸び比は、 ひび割れ幅の大きいほど小さく、低下傾向は同程度であ る。

干満環境における強度特性値の時間経過に伴う低下 傾向は、総じてひび割れ幅の影響を受け、ひび割れ幅が 大きいと低下傾向が大きい。一方、土中環境における強 度特性値の時間経過に伴う低下傾向は、ひび割れ幅の影 響を受けにくい。この原因は明確ではないが、ひび割れ を有するコンクリート中の鉄筋腐食の進行は、ひび割れ やの水分状態に影響を受ける可能性が考えられる。干満 環境においては、定期的にひび割れが気中に曝されるた め、ひび割れ中の水分が減少する時間が存在する。水分 が減少すると空気がひび割れ中に侵入するため、空気中 の酸素が鉄筋に到達し易くなる。このひび割れ中の水分 の減少程度が、表面張力や蒸発経路などの影響により、 ひび割れ幅の大きい方が大きくなることで、鉄筋の腐食 進行が大きくなることが考えられる。

一方,土中環境においては,水位の変化により土中の 含水状態は変化するものの,ひび割れが気中に曝される ことはなく,ひび割れ中の水分の減少程度は小さく,ひ び割れ幅による違いも少なくなる。鉄筋への酸素の供給 は,主にひび割れ中の水分中の溶存酸素の移動の形で鉄 筋に到達する。この場合,ひび割れ幅による溶存酸素の 到達程度の差は大きくなかったことが考えられる。

### 4. 鉄筋腐食の進行予測方法

図-13と図-14に、干満環境と土中環境のそれぞれにおける鉄筋の引張強度比と経過時間の関係を一次 関数で近似した結果を示す。土中環境については、ひび 割れ幅の影響は認められないので、ひび割れ幅 0.4, 0.8, 1.2mmの全てのデータを示している。ここに、t: 経過年



(b)目標ひび割れ幅0.8mm





# 図-14 鉄筋の引張強度の対健全鉄筋比と経過時間の 関係の近似結果(土中)

数(年),y:鉄筋の引張強度比である。

それぞれの環境条件におけるデータの下限を包含す るように導出した評価式は次式のように表される。図-13と図-14にも併せて示す。 干満環境(ひび割れ幅0.4mm): y=1-1.5(0.0024t+0.0375) (1)

干満環境(ひび割れ幅 0.8mm):	
y=1-1.8(0.0329t+0.0139)	(2)
土中環境(ひび割れ幅 0.4~1.2mm):	
y=1-1.3(0.0048t+0.0258)	(3)
式 (1), 式 (2), 式 (3) のそれぞれの第 2 項の約	色対
値は引張強度比の1との差を表している。ここでは,	2
れらの差が腐食による鉄筋の断面減少により生じた	こと
仮定する。次に示す式 <sup>7)</sup> により,鉄筋の断面減少率な	j>Ъ
鉄筋の減肉深さを算出することができる。	
$x=d/2 \cdot (1-(1-a/100)^{1/2})$	(4)
ここに, d:鉄筋径(mm), x:鉄筋の減肉深さ (mm),	a :
鉄筋の断面減少率(%)。	
式(4)に d=16mm を代入し、a/100 として式(1)、式(2	e)、
式(3)のそれぞれの第2項の絶対値を代入すると、	対
応する式は、それぞれ次のようになる。	
干満環境(ひび割れ幅 0.4mm):	
x=0.014t+0.228	(5)
干満環境(ひび割れ幅 0.8mm):	
x=0.240t+0.101	(6)
土中環境(ひび割れ幅 0.4mm~1.2mm):	
x=0.025t+0.135	(7)
ここに、x:鉄筋の減肉深さ(mm)。	
これらの式で表される鉄筋の減肉深さは、引張強度	度の
減少に対応する最大腐食量に相当すると考えること	とが
できるので、平均腐食量を最大腐食量の 1/2 と考える	5 <sup>7)</sup>
と、次式により腐食進行を予測することができる。	
干満環境(ひび割れ幅 0.4mm):	
X=0.007t+0.114 (	8)
干満環境(ひび割れ幅 0.8mm):	
X=0.120t+0.050 (	9)
土中環境(ひび割れ幅 0.4mm~1.2mm):	
X=0.012t+0.068 (1)	0)
ここに,X:鉄筋の平均減肉深さ(mm),t:経過時間(年	.)。

# 5. まとめ

ひび割れ幅を変化させた鉄筋コンクリート試験体を 用いて、干満環境ならびに土中環境における劣化実験を 16か月間行い、鉄筋の腐食状況,コンクリート中の塩化 物イオン濃度,ならびに強度特性に関するデータを取得 した。得られた実験結果に基づいて、これらの環境にお けるひび割れを有するコンクリート中の鉄筋の腐食進 行予測方法を検討した。本研究の主な結果をまとめると 次のとおりである。

(1) 塩化物イオンはひび割れから鉄筋沿いにも浸透する ことが認められたが、比較的高濃度(コンクリート 中の腐食発生の限界塩化物イオン濃度 1.2kg/m<sup>3</sup>以 上)でも鉄筋が腐食しない部分が多く認められた。 ひび割れを有する鉄筋コンクリートの腐食発生の条件は,ひび割れのない鉄筋コンクリートの場合とは 異なる可能性がある。

- (2)鉄筋の見かけの引張強度の低下傾向は、環境条件に よって異なり、干満環境においては、ひび割れ幅が 大きいほど低下傾向が大きかったが、土中環境にお いては、ひび割れ幅に依らず低下傾向は同程度であ った。土中環境ではひび割れ中の水分が乾燥しない ことが一因と考えられた。
- (3)鉄筋の見かけの引張強度と経過時間の関係は、一次 関数で近似することが可能であった。干満環境においてはひび割れ幅に応じて異なる近似式を、土中環 境においてはひび割れ幅に依らない近似式を導出し、 これらを鉄筋の平均減肉深さに換算した鉄筋腐食進 行予測式を提案した。

## 謝辞

本研究は電力 9 社と日本原子力発電(株),電源開発 (株),日本原燃(株)による電力共通研究として実施 した。関係各位に謝意を表す次第である。

## 参考文献

- 松村卓郎,宮川義範,玉田潤一郎,岩森暁如:干満環 境下における鉄筋コンクリートの鉄筋腐食実験:土木 学会第 63 回年次学術講演会講演概要集 V部門, pp.447-448, 2008.
- 2) 松村卓郎,松尾豊史,宮川義範,玉田潤一郎:干満環 境下におけるコンクリート中の鉄筋腐食性状に関す る検討,コンクリート工学年次論文集,Vol.31, No.1, pp.1069-1074, 2009.
- 3)山本広祐,工藤康二,西好一:臨海部における基礎鋼構造物の劣化診断技術(その1)土壌中腐食の実態調査に基づく鋼管部材の腐食試験,電力中央研究所報告研究報告U92008, 1992.
- 山本広祐、中村秀治、工藤康二:火力発電施設における土木鋼構造物の腐食実態調査、電力中央研究所報告調査報告 U89029, 1989.
- 5) 山本広祐,工藤康二,西好一:臨海部における基礎鋼 構造物の劣化診断技術(その2)-土壌中腐食に関す る評価法の提案-,電力中央研究所報告研究報告 U93059, 1994.
- 6) 林和彦,椿龍哉,細田暁:鉄筋コンクリート部材の鋼 材腐食に及ぼす曲げひび割れの内部構造の影響,土木 学会論文集 E, Vol.65, No.4, pp.577-588, 2009.
- 7) 土木学会 原子力土木委員会:原子力発電所屋外重要 土木構造物の構造健全性評価に関するガイドライン, 技術資料VII, 2008.