報告 防波堤の固有振動特性を用いた老朽化の評価手法に関する研究

藤田孝康*1·丸山敏生*2·笠井哲郎*3·三神 厚*3

要旨:高度経済成長期以降に集中的に整備された様々なインフラが今後一斉に老朽化することが懸念され, これに的確に対応することが求められている。港湾施設の計画的な維持管理を推進するため,膨大に存在す る港湾施設の防波堤基礎部を潜水調査によらず陸上部で診断する方法は,今後の維持管理を進める上で重要 である。本報告は,防波堤の固有振動特性を用いて基礎の欠陥を診断する方法について,理論値と室内試験 の実測値を比較することで,理論モデルと実験モデルの整合性を確認し,防波堤が防波堤の軸直角方向に ロッキング振動するという前提で,これら変位量の差から基礎欠陥部規模を推定する可能性を示した。 キーワード:防波堤,固有振動,基礎洗堀,ロッキング中心

1. はじめに

我が国では、高度経済成長期以降に集中的に整備され た様々なインフラが今後一斉に老朽化することが懸念さ れ、これらに的確に対応することが求められている¹⁾。 沿岸構造物である港湾施設においても、その主要施設で ある岸壁は、今後 20 年で供用開始後 50 年以上を経過す るものが全体の半数以上になるなど、施設の老朽化が進 行することが報告されている²⁾。また、港湾施設の計画 的な維持管理を推進するため、平成 25 年に港湾法が改 正され、定期的な点検を行うことが明記され、これに 則った維持管理等が実施されているところである³⁾。

一方,港湾施設の主要な機能は、静穏域を確保し,船 を係留するものであるため,部分的な老朽化もさること ながら,基礎部洗堀等の老朽化によって,施設が傾斜ま たは転倒することは第三者被害も含め,大きな被害とな りやすいことが知られている⁴⁾。

しかしながら、これら港湾施設の基礎部は、その大部 分が地中または海中にあり、老朽化等を確認する点検で も目視に頼っている部分が多く、海中部は潜水を伴い、 海水の濁りや付着物等により、その労力も大きい。膨大 に存在する港湾施設の基礎部を診断する方法を簡略化 (非破壊検査により、スクリーニングすることで絞り込 み、その後に詳細に潜水観察を実施する等)することは、 今後の維持管理を進める上で重要であると考えられる。 このような課題に対して、筆者らは、上部のコンクリー ト構造物を剛体、構造物の底面基礎をばねであると仮定 し、構造物上部で振動を計測することで、基礎の欠陥を 診断することが可能であることを示した⁵⁰。本報告は、 この方法を用いて、構造物基礎部の欠損(洗堀)を評価 する手法の検討を試みたものである。具体的には、基礎 に構造物1スパン(4,000×6,000×5,000mm程度の防波堤を 想定した)を模した模型を製作し、この模型に発生する 固有振動について、理論値と実測値を比較することで、 これらの測定方法等の考え方が正しいか否かを確認した。 また、固有値解析を実施することで、ロッキング中心を 始めとした想定の妥当性を確認した。さらに、ロッキン グ中心がずれた場合の防波堤の鉛直振動変位の観測に よって、基礎洗堀の規模を推定する方法について検討を 加えた。

2. 沿岸構造物の状況と課題

2.1 港湾施設の現状

国土交通省港湾局によると、沿岸構造物の中で、主要 な施設でもある港湾施設の現状は、これまでの着実なス トック整備の一方で、高度成長期に集中的整備が行われ た施設の老朽化が一層進行することが懸念されている。 具体的には、図-1に示すように、港湾施設の主要施設 である係留施設では、建設後 50 年以上の施設が 2013 年



- *1 日本ミクニヤ株式会社
- *2 東海大学 工学部土木工学科
- *3 東海大学 工学部土木工学科 博(工)

3 月は約 8%であったものが,20 年後には約 58%に急増 することが報告されている²⁾。

このような状況の中,港湾施設の維持管理に関する取 組として、今後急速に老朽化が進行する施設について、 厳しい財政状況等を踏まえ、ライフサイクルコストの縮 減や施設機能を安定的に確保するため、予防保全の考え 方に基づいた維持管理・更新を一層進める必要があり、 新たな点検診断ガイドラインの整備、点検・補修技術等 に係る新技術開発促進、維持管理情報の蓄積等、総合的 かつ重点的に取り組んでいく必要があるとされている²⁾。

2.2 港湾施設における機能診断と課題

港湾施設における機能診断は,原則として供用開始前 に維持管理計画を策定し,この計画に基づき,点検・調 査を実施し施設の健全度を評価して,必要に応じて補修 することとなっている⁷。

港湾施設の主要な構造物である防波堤について、変状 が生じる過程を変状連鎖として整理したものが図-2と される。図より、防波堤の場合、最終的には、構造物の 安定性の低下に繋がる。本体根固めブロックの散乱やマ ウンド被覆石の散乱は、マウンド石の洗堀や地盤の洗堀 と沈下にも繋がる⁷。このような変状連鎖について、点 検・調査は、目視に頼る部分が多く、これら変状の途中 経過は、地中や海中で発生しており、当初の規模が小さ い場合や障害物等によって、発見が遅れる場合も想定さ れる。

一方,中村ら⁸は,防波堤基礎部の欠陥に関し,構造 物上部の振動を測定することで評価できる可能性がある ことを示した。また,伊藤ら⁹は,単点での常時微動観 測を用いて岸壁背後の空洞の検出について検討し,検出 可能であることを報告している。

そこで,このような課題に対して,陸上で基礎洗堀の 状態を評価する方法として,構造物上部で振動を計測し, 固有振動数を求める手法を検討することとした。

実験および検討

3.1 防波堤の固有振動理論値と室内試験による検証

丸山らは ⁵, 鉛直方向 (Z 軸方向)の振動に着目し, 供試体を上部構造物,基礎を圧縮ばねと仮定した室内試 験によって,計算値と実測値でよく一致することを報告 した。しかし,実際の防波堤に働く外力として,地盤や 波,風が考えられ,突発的には地震やその他の振動が挙 げられる ¹⁰⁾。また,一般的に 3 次元空間に存在する物 体は,X,Y,Z 方向の並進運動とそれぞれの軸回りの 回転運動が可能であり,自由度 6 とされる ¹¹⁾。これら の振動のうち,どの振動が顕著であるかについては,防 波堤では確認されていないのが現状である。

一方、図-3に示すような最も単純な防波堤を想定した場合、赤矢印で示した区画(以下、「スパン」という)は、 X と Z 軸方向の振動が顕著になるものと考えられる。また、図-3で、基礎洗堀が発生し、構造物底面の接地面が減少した場合、前述の X と Z 軸方向の振動時性が変化すると考えられる。この X 軸方向の振動は、村木ら¹²⁾が実際の防波堤では固有周期 0.2 秒程度のロッキング振動であること報告している。

そこで、本報告では、この Z 軸方向および X 軸方向 の 2 方向の振動に着目する。Z 軸方向の振動は、防波堤 の底面基礎をばねと仮定した式(1)で表現され、その固 有振動数は式(2)となる。



$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K_v}{M}} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (2)$$

ここに, *M* は構造物の質量, *K*,はばね定数である。 また,水平方向の振動をロッキング振動と仮定し, ロッキング中心を供試体底面にあるとすると, X 軸方向 の振動は,ロッキング振動していることを想定し,式 (3), (4)とした^{11,12)}。ここで, *J* は慣性モーメント, *K*_R は回転方向のばね定数である。



固有振動数は,

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K_R}{J}} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (4)$$

これら2式が防波堤におけるZ,X軸方向の固有振動 と定義して、それぞれの条件における理論値を算出した。 算出した理論値は、後述の室内試験で計測した固有振動 数と比較した。

室内試験は、一般的な実構造物におけるスパンの概ね 1/10 の寸法の供試体を製作し、振動数を測定した。供 試体は、表-1に示した材料・配合のコンクリートを用 い、寸法 400×500×600 mmとした。ヤング係数は、3.33× 10⁴(N/m²)であり、その質量は実測で 270kg であった

(図-4参照)。底面基礎には、ばね定数が既知である (198.61N/mm/1 個あたり) 圧縮ばねを用いた。圧縮 ばねは、供試体下部に4~63 個の7パターンで配置した (図-5参照)。

計測は,供試体上部に小型振動計測装置(携帯用振動

計 SPC-51A,(株)東京測振社製)を設置して,静置状態での3成分の振動をそれぞれのパターンごとに, 100Hz で3分間計測した。なお,速度計は,短辺の供試体中央部,長辺1/4の箇所に設置した(図-6参照)。

室内試験で取得した時系列データは、高速フーリエ変 換(FFT)し、得られたパワースペクトルを平滑化する ことで卓越周波数を求めた。なお、地盤や建物の振動の 影響を排除するため、地盤や建物(床)の振動を測定し、 前述のパワースペクトルと比較して、地盤や建物の振動 ではないことを確認した上で卓越周波数を求めた。



図-4 コンクリート供試体外観



図-5 圧縮ばねの配置(左上から4~63個)



図-6 供試体計測状況(左)と圧縮ばねの配置(右)

		種類			記号	物性または主成分					
セメント		普通ポルトランドセメント			С	密度:3.16g/cm ³					
細骨材		菊川支流産山砂			s	密度:2.59g/cm³,吸水率:2.18%					
粗骨	材	青梅産砕石			G	密度:2.70g/cm³,吸水率:0.62%,最大寸法:20mm					
混和材料		高性能AE減水剤			SP	アルキルエーテル系陰イオン界面活性剤					
		AE助剤			AE	マイクロエア202					
W/C (%)			目標 スランプ (cm)	目標 空気量 (%)	s/a	単位量(kg/m ³) 混和剤(C				╢(C×%)	
	Gm (m	max nm)				w	С	S	G	SP	AE
50	2	0	10±2.5	4.5±1.5	45.8	172	344	800	986	0.30	0.005

表-1 供試体の材料,配合

3.2 固有値解析による検証

3.1 で述べた X 軸方向のロッキング振動は、この振動の 中心が供試体の底面中心にあることを想定している。この 想定が正しいか否かを確認するために、2 次元有限要素法 を用いた固有値解析を行った。

3.3 防波堤基礎洗堀の規模と室内試験による検証

3.1 では、防波堤を模したモデルを用いて、基礎洗堀が あることを想定し、4.1 で、構造物上部で Z 軸と X 軸方向 の振動を計測することで、理論値と実測値を比較した。こ こで、実測値との違いをより分かりやすくするために、X 軸方向は、振動しにくいと考えられる供試体長辺側として いる。

この想定では、Z 軸は圧縮ばねの個数により、ばね定数 が変化し、設置面積によって基礎洗堀の有無が確認できる。 また、この設置面積が減少することで X 軸方向の固有振 動数が小さくなることを意図している。仮に、基礎洗堀が 存在した場合、底面中心から同距離の2点で振動を測定す れば、両者の振動の変位量が異なると考えられる。また、 両者の変位量が異なることはロッキング中心がずれている ということになる。

そこで、このような想定を確認するために、3.1 で用いた供試体と圧縮ばねを用いて、室内試験を実施した。供試体底面に設置する圧縮ばねは、図-7に示すように、全面敷詰め(63個)、片側10cm抜き(49個)、両側10cm抜き(35個)、中央10cm抜き(56個)の4パターンとした。



計測は,供試体上部に小型振動計測装置(携帯用振動計 SPC-51A,(株)東京測振社製)を2か所設置して,静置 状態でのZ軸方向の振動をサンプリング周波数100Hzで 3分間計測した。なお,速度計は,短辺の供試体中央部, 長辺1/4,1/4の2箇所に設置した(図-8参照)。



図—8 供試体計測状況

4. 結果と考察

4.1 防波堤の固有振動理論値と室内試験による検証

(1) Z 軸方向の振動

供試体底面に配置する圧縮ばねを4~63 個とした場合の 理論値は、式(2)によって、圧縮ばね個数分のばね定数と 供試体質量からそれぞれ算出した。実測値は、計測した データを高速フーリエ変換(FFT)し、得られたパワース ペクトルから卓越周波数を求めた。

なお,測定した室内施設近傍の地盤振動も同様に卓越周 波数を求め,それぞれの実測値が地盤振動と異なることを 確認した。

理論値と実測値は、図-9に示すとおりであり、圧縮ば ねの個数が増加すれば固有振動数も増加する傾向は両者同 じであり、4~48 個までは両者の固有振動数は、ほぼ同じ であった。圧縮ばね 63 個が理論値より、若干小さかった が、これは供試体底面の全面に敷詰めた場合、最外周のば ねが供試体よりはみ出すため、ばね定数が異なったことに よるものと考えられる。 以上より,Z 軸方向(防波堤鉛直方向)の振動は,式 (2)で再現でき,従来言われているように,基礎のばね定 数と構造物質量に依存することを確認した。



(2) X軸方向の振動

X 軸方向の理論値は,式(4)を用いて,ロッキング中心 が供試体底面中央にあると仮定した時の回転剛性 *K*_R,お よび慣性モーメント J を以下の式(5),(6)で算出した。*a* は 供試体横幅,*b* は供試体奥行,*h* は供試体高さとする。

$$K_{R} = k_{v}b \int_{-a/2}^{a/2} \eta^{2} d\eta = \frac{k_{v}b}{3} [\eta^{3}]_{-a/2}^{a/2} = \frac{k_{v}b}{3} \frac{a^{3}}{4} = \frac{k_{v}a^{3}b}{12} (5)$$
$$J = \int_{0}^{h} \int_{-a/2}^{a/2} \rho dy dz b (y^{2} + z^{2}) = M \left(\frac{a^{2}}{12} + \frac{h^{2}}{3}\right) \cdot \cdot (6)$$

22°, $M = \rho abh$



図-10 X軸方向における理論値と実測値の関係

一方,実測値は、Z軸方向と同様に卓越周波数を求めた。
理論値と実測値は、図-10のとおりであり、圧縮ばね
48 個の場合,理論値よりわずかに小さい値となったものの、ほぼ同様の固有振動数となった。

以上より, X軸方向(防波堤水平方向)の振動は, 式 (4)~(6)によって, 再現できることを確認した。

4.2 固有値解析による検証

図-11に結果の一例として,幅4(m),高さ6(m)のコ ンクリートブロックが高さ2(m)の基礎地盤上に設置され ている場合の1次の固有振動モードを示す(○印がロッキ ング中心)。なお、コンクリートブロックの単位堆積質量 =2,300(kg/m³),ヤング係数=4×10¹⁰(N/m²),ポアソン 比=0.25,地盤の単位堆積質量=1,800(kg/m³),地盤のポ アソン比=0.45である。

本解析では、基礎部の地盤として N 値 50 程度を仮定し ているものの、通常、コンクリート部と基礎地盤部の剛性 の違いが大きいことから、ロッキング中心は基礎底面レベ ルに近いところに位置するものと考えられる。

以上より,固有値解析によって,ロッキング振動の中心 は,供試体底面の中心にあることが確認でき,沿岸構造物 を模した室内モデルでの式(2)の適用は妥当といえる。



図-11 防波堤の固有振動モードの例 $(f_0 = 5.63(Hz))$

4.3 防波堤基礎洗堀の規模と室内試験による検証

4.1 より、供試体におけるX軸方向の振動は、ロッキン グ中心を供試体底面中央にあると仮定した理論値と実測値 が整合することが確認された。

ここでは、このロッキング振動を活用して、防波堤基礎 洗堀の規模を把握する方法を室内試験で検証した。図-1 2は、供試体による2点計測の測定箇所や底面反力分布、 およびこのときの鉛直変位量を模式図に示したものである。 ロッキング中心が4.1のように全て供試体底面中央にある 場合、この中心から同距離(ここでは、それぞれ長辺の 1/4)で測定すれば、2 地点の鉛直変位は、同振幅で逆位 相になるはずである。

表-2にそれぞれの供試体における鉛直変位量を示した。 鉛直変位量は、2点の測定箇所における振動波形を鉛直変 位に換算して算出した。

表より,全面敷詰め(63 個),両側10cm 抜き(35 個), 中央10cm 抜き(56 個)では,若干の違いがあるものの, 1ch と 2ch の鉛直変位量がほぼ同じとなった。一方,片側 10cm 抜きについては、1ch=0.100mm、2ch=0.059mm と なり、両者に明らかな差が確認された。両者の値より、 ロッキング中心を算出すると、片側 10cm 抜きでは、供試 体中心から圧縮ばねを除いた方向に 6.25cm ずれた位置に あることが確認された。このことは、基礎洗堀が発生して、 供試体が基礎と接地していない場合、ロッキング中心は接 地面に沿って、ずれることとなり、特に洗堀が顕著な場合 には、2 地点の鉛直変位は振幅の異なる値が観測される可 能性もある。さらに、基礎の欠損(洗堀)に伴うロッキン グ中心の移動現象に着目した防波堤鉛直変位観測を活用す ること(構造体上部で中心からの同一距離での 2 地点 Z 軸方向の振動計測)で構造物基礎部の洗堀の規模を推定で きる可能性を示唆するものである。



供試体底面部(ここでは長辺)

図-12 供試体による2点計測の底面反力分布と鉛直変 位量の関係のイメージ図

白山垣動	鉛直変位量(mm)			
日田派到	1ch	2ch		
全面敷詰め(圧縮ばね63個)	0.0525	0.0514		
片側10cm抜き(圧縮ばね49個)	0.1002	0.0590		
両側10cm抜き(圧縮ばね35個)	0.1122	0.1307		
中央10cm抜き(圧縮ばね56個)	0.0604	0.0563		

表一	2	供試体におけるそれぞれの条件での鉛直変位量
-		

5. まとめ

沿岸構造物の主要な施設である防波堤を想定し,その固 有振動特性に着目して,基礎洗堀の変状を評価する方法を 検討し,以下の結論を得た。

- 室内試験による Z 軸方向(防波堤鉛直方向)の振動は、 式(2)と高い相関性を示し、その鉛直方向の固有振動特 性は、基礎を想定したばね定数に依存することを確認 した。
- 室内試験による X 軸方向(防波堤水平方向)の振動は、 式(4)~(6)と相関があり、ロッキング振動を供試体上部 での振動測定から再現できることを確認した。
- 3) 固有値解析によって、ロッキング振動の中心が、供試体底面の中心付近にあることが確認でき、室内モデルでの式(4)~(6)の適用は妥当である。

2)、3)より、防波堤を模した室内モデルで2点を計測し、その鉛直変位量を比較することで、基礎洗堀の規模を推定することが可能である。

以上より,沿岸構造物の主要な防波堤で X 軸方向の測定, 2 点での Z 軸方向の測定が基礎洗堀を評価する方法によっ て,防波堤基礎洗堀欠陥を陸上で(潜水調査することな く)計測・評価できる可能性が高い。今後は,現地での検 証も踏まえ,立地場所,構造形式,建設年次が異なるデー タを蓄積し,検討を進める予定である。

謝辞:

本研究の実施にあたり,東海大学の山本絋輔,斎藤将貴 および日本ミクニヤ株式会社松本力各氏に多大な協力をい ただいた。ここに記して謝意を表します。

参考文献

- 1) インフラ長寿命化基本計画, http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/infra_roukyuuka/pdf/houbu n.pdf
- 国土交通省港湾局:今後の港湾施設の維持管理等の課題 に対する対応方針,平成26年5月.
- 佐藤徹,加藤絵万,川端雄一郎,岡崎慎一郎:港湾施設の空洞化調査に関する報告,土木学会論文集B3(海洋開発), Vol.70, No.2, I_552-I_557, 2014.
- 4) 鈴木高二朗,高橋重雄,高野忠志,下迫健一郎:砂地盤の吸出しによる消波ブロック被覆提のブロックの沈下被災について一現地調査と大規模実験-,港湾空港技術研究所報告,第41号,第1号, pp.51-89, 2002,3
- 5) 丸山敏生, 笠井哲郎, 藤田孝康, 中村克彦: 固有振動を 用いた漁港施設における機能診断方法の検討, 第44回土 木学会関東支部技術研究発表会講演概要集, 2017.
- 6) 国土交通省港湾局技術企画課:港湾施設の維持管理の 現状と課題,平成26年度港湾施設の維持管理に関する 技術講習会資料1,平成27年2月4日.
- 7) 港湾空港技術研究所編著:港湾の維持管理技術マニュア ル,沿岸技術ライブラリーNo.26,沿岸技術研究セン ター. 2007.
- や村克彦,藤田孝康,笠井哲郎,丸山敏生,朝倉邦友: 防波堤不可視部の機能診断技術の開発,平成29年度日本 水産工学会学術講演会,113.
- 伊藤佳洋,長尾毅,山田雅行,森田真弘:岸壁の空洞調 査における単点常時微動観測の適用性に関する基礎的考 察,土木学会論文集B3(海洋開発), Vol.72, No.2, I_760-I_765, 2016.
- 10) 小坪清真, 土木振動学, 東京, 森北出版社, 2006.
- 11) 小坪清眞,入門建設振動学,東京,森北出版社, 1996.
- 村木義男,高島和夫:波による防波堤の振動について, 羽幌港における観測結果,第12回海岸工学講演会講演集, pp.198-204,1965.