論文 鉛直接合部の滑りを許容した PCa 連層耐震壁の実験

小坂 英之^{*1}·山中 八幸^{*2}·荒井 康幸^{*3}·溝口 光男^{*4}

要旨: PCa 連層耐震壁の工業化施工をよりいっそう推進することを目的として,一体打ちR C耐震壁と同等の性能を得ることに拘らず,所要の性能を確保できればよいとの観点から, 鉛直接合部の滑りを許容する破壊実験を行った。その結果,鉛直接合部滑り破壊型は優れた 靱性能を有していること,鉛直接合部の滑り変形は全層にわたってほぼ同一であること,鉛 直接合部が滑り破壊し,壁パネルが曲げ降伏する場合の脚部モーメントは,鉛直接合部全層 のせん断力と壁縦筋の降伏強度から算定できることなどが解った。

キーワード:鉄筋コンクリート、プレキャスト、連層耐震壁、鉛直接合部

1. はじめに

PCa 連層耐震壁の省力化工法として,壁パネ ル側面からの接合筋(コッター筋)を省略する 工法の研究開発が行われているが,これらの研 究では一体打ちRC耐震壁と同等程度の性能を 確保することが目標になっていると思われる。 本報告では,より工業化施工を推進するために, 一体打ちRC耐震壁の性能に拘らず,所要性能 を確保できればよいとの観点から鉛直接合部の 滑りを許容する破壊実験を行ったので報告する。

2. 実験概要

2.1 試験体概要

試験体形状と配筋を図-1に示す。層数は4層 であるが梁形は設けていない。試験体数は柱主 筋量とコッターの有無をパラメータにした5体 であり,試験体一覧を表-1に示す。NO.1 は壁 横筋を柱内に定着した一体打ちRC造であり, NO.2~NO.5 が柱側面と壁側面に接合部を設け た PCa 耐震壁である。鉛直接合部には,コッタ 一筋は設けていないが中間梁主筋は柱内に定着 してあり,コッターの有無は同表に示す通りで ある。 試験体の製作は、上下逆にして壁部分全層を先 打ちし、後に柱部分を打設する鉛直打ちとした。 したがって、水平接合部は設けていない。コン クリートは高流動豆砂利コンクリートであり、 材料試験結果を使用鉄筋と共に**表-2**に示す。





*1 三井住友建設(株)技術研究所主任研究員 工修 (正会員)
*2 三井住友建設(株)技術研究所建築研究開発部長 (正会員)
*3 室蘭工業大学 工学部建設システム工学科教授 工博 (正会員)
*4 室蘭工業大学 工学部建設システム工学科助教授 工博 (正会員)

2.2 加力および計測方法

加力方法は、図-2に示すように2層と4 層位置にアクチエータを配置して等分布載 荷とし、加力の制御は4層目の部材角で行い、 1000分の1,2,4,6,10,15,20 rad.でそれぞれ2回 の繰り返し加力を行った。なお、水平力の試 験体への伝達は同図中に示すように、加力用 鉄骨を壁板コンクリートの両面から圧着し て行い、柱部分からは入力していない。

変形の計測は、図-2に示すように2層と 4層位置の両側柱の水平変位,柱脚の鉛直変 位,1層と3層位置の壁と柱の相対変位を測 定した。また,柱主筋と中間梁主筋の歪み度 も計測した。

3. 実験結果

3.1 破壊状況と荷重-変形曲線

実験終了時におけるひび割れ状況を図-3 に示す。一体打ちの NO.1 は、全層にわたっ て斜めひび割れが発生し、柱主筋の降伏後に 1層目の壁コンクリートが圧壊する曲げせ ん断破壊型となった。NO.1 と柱主筋量が等 しい NO.2 と NO.3 では, 斜めひび割れは 3 層 以上でほとんど発生せず, 柱主筋も降伏せず に, 壁と柱の接合面に滑りが生じて終局に至 った。NO.2 と NO.3 を比べると、コッターの あるNO.3が1層目に加力の早期から 斜めひび割れが発生した。これら3 体に比べて柱主筋量の少ないNO.4と NO.5 でも、終局時には鉛直接合部に 滑りが生じているが, NO.4 は柱主筋 が降伏していないのに対して, NO.5 は降伏した。また, NO.4 の斜めひび 割れの角度が幾分小さい。

荷重-変形曲線を図-4に示す。同図 の荷重は1層目のせん断力 Q_1 であり, 変形は4層目の部材角 R_4 (両側柱の 平均)である。NO.1 は部材角 10/1000rad.で破壊し,極めて脆性的で あるのに対して,鉛直接合部に滑り

表-1 試験体一覧

試験体名	柱主筋	鉛直接合	·部(1層分)	共通事項		
		接合筋	コッター	壁筋:縦横共 D6@70		
NO.1	4-D19	一 依	× 打 ち	(壁筋比0.906%)		
NO.2	4-D19	2-D6	無し	帯筋:2-D6@70		
NO.3	4-D19	2-D6	13個	(1層目は2-D6@35)		
NO.4	4-D10	2-D6	無し	コッター寸法:		
NO.5	4-D10	2-D6	13個			

表-2 使用材料の力学的性質

(
コンクリート	部位	圧縮強度 引張強度		ヤング係数*		
試験体名	고미여다	(N/mm^2)	(N/mm ²)	(N/mm ²)		
NO.1	壁・柱	31.9	2.92	22100		
NO 2	壁	34.8	3.87	27400		
110.2	柱	40.2	2.64	23900		
NO 2	壁	36.1	2.87	27400		
110.5	柱	36.8	2.89	30300		
	壁	46.4	3.53	28500		
110.4	柱	45.1	3.41	27600		
NO 5	壁	35.9	3.09	26300		
110.5	柱	34.0	3.59	27000		
* · 1/3割線弾性係数						

鉄笛	断面積	降伏強度	引張強度	伸び		
型八角刀	(mm^2) (N/mm^2)		(N/mm ²)	(%)		
D19	286.5	409	630	22.9		
D10	71.3	418	594	24.1		
D6	D6 31.7		537	25.0		
** • 0 99/ 而十						



図-2 加力装置

が生じた NO.2~NO.5 は強度的には低いもの の,優れた靭性能を示 している。なお,図中 に矢印 S で示すサイク ルは後述するように鉛 直接合部の滑りが大き くなったサイクルであ る。



図-5に正荷重時に おける荷重-変形曲線

の包絡線を示す。コッターの無い NO.2 と NO.4 は,柱主筋量に拘わらずほとんど同じ曲線とな っており,剛性急変後も荷重が徐々に上昇して いる。コッターを有する NO.3 と NO.5 は,両者 ともコッターの無い場合より剛性低下後の傾き は大きいが,曲線の形状はやや異なっている。

3.2 鉛直接合部の滑り性状

1層と3層位置で計測した鉛直接合部の滑り 変形Sと部材角 R_4 (4層位置)との関係を図-6に示す。図は繰り返しサイクルのピーク時の 値(各部材角の1回目)を結んだものである。 各変位計の記号は図-7に示してあり、矢印の向 きを正としている。図を見ると、加力の引張側 となる接合部の滑り(R_4 が正の時 $S_{3L} \ge S_{1L}$)が 図-3 ひび割れ状況







図-4 荷重-変形曲線

圧縮側に比べてかなり 大きい。また,加力の引 張側となる場合につい てみると、3層目の滑り が1層目より僅かに大 きい傾向があるがほと んど同じ滑り量となっ ている。なお, NO.2~ NO.4 では部材角 R₄の小 さなうちから滑りが生 じているが, NO.5 では 部材角が千分の -6~10 ラジアンの間で滑りは 極めて小さい。図-8に NO.4 と NO.5 の柱脚の 鉛直変位 V_{BL}, V_{BR} を示 す。NO.5 は部材角 R₄の 小さなうちから柱脚に 鉛直変位が生じ,部材角 R₄ が大きくなるとほぼ 一定の値になっている ことが解る。

図-9に鉛直接合部のせん断力 Qvi と滑り変形 Sの関係を示す。Qviは当該層のせん断力Qiから 図中に示す式で算出した値である。前述のよう に1層目と3層目の滑りはほとんど同じである ので、滑り始める時のせん断力は図示のように 大きく異なっている。図中の一点鎖線で示す Q_{DV} は, 鉛直接合部の1層当たりの終局せん断力で あり次式1)で算出した値である。







図-7 変位計の記号



図-8 柱脚の鉛直変位

$$Q_{DV} = 0.10 \sigma_B \cdot A_{sc} + \sigma_y \Sigma a_v$$
 (1)
ここに、: $\sigma_B = D \cdot D \cup D \cup D \cup E x$ (1)
ッター断面積、 σ_y : 接合筋降伏強度、 a_v : 接
合筋断面積

滑り開始せん断力を Q_{DV} と比べると、1 層目 は Q_{DV} よりかなり大きく, NO.5 では3層目は Q_{DV} より小さな値で滑り始めている。これは NO.2 と NO.3 ついても同様である。

3.3 各種強度

表-3に各種強度の実験値(正加力時)と計算 値を示す。表の強度は全て1層目のせん断力で あり、変形 R4 は強度時の4 層位置での部材角で ある。

G

S_{3R}

 S_{1R}

(1) 最大強度

NO.1 の最大強度は, 曲げ強度計算値。OBUに ほとんど一致し,同表 の脚注に示したせん断 強度を表す二式よりか なり大きな値となって いる。NO.2 と NO.3 の 最大強度は,鉛直接合 部に滑りが生じて破壊 したため,曲げ強度計 算値よりかなり小さく,

滑り変形が急増したサイクルのせん断力である。 荷重-変形曲線上では図-4に矢印 S で示してあ る。なお、 S_L は1層目 S_{1L} と3層目 S_{3L} の平均値 $Q_{v i}(kN)^{\circ}$ $Q_{vi}(kN)$ S_{1L} (a) NO.4 (b) NO.5 40 S_{3L} 40 $-Q_{\rm DV}$ S_{3L} $-Q_{\rm DV}$ 2020 -20 -15 -10 10 -5 5 15 20 -10 ${}^{15}_{S}$ ${}^{20}_{mm}$ -20 -15 -5 5 10 S (mm) $Q_{\rm DV}$ -20 ニラ S 3R. -20

 S_{1R}

鉛直接合部せん断力と滑り変形の関係

その比はそれぞれ 0.37, 0.41 となっている。NO.4 と NO.5 でも滑りが生じているが,曲げ強度計算 値との比がそれぞれ 0.99, 1.12 でありほぼ曲げ 強度に等しい。NO.5は、1層目接合部のせん断

力が終局強度を超えていると思われるが、最大

強度時には柱主筋が降伏していることや、滑り

がほとんど生じていないことから曲げによって

鉛直接合部滑り強度 Q₁sは, 図-10の1 層せん

-40

-60

-80

断力-滑り変形曲線上に矢印Sで示したとおり、

強度に達したものと判断される。

(2) 鉛直接合部滑り強度



 $Q_{vi} = \frac{h_w}{l}Q_i$

表-3 各種強度一覧

-40

-60

-80

図-9

			実	験	値			計	算 値	
試驗休夕	最大強度			鉛直接合部滑り強度			曲げ強度	滑り強度	破壊形式	
PN-0大 +-1	Q _{1max}	Q _{1max}	R ₄	Q ₁₈	Q _{1S}	SL	R ₄	cQ _{BU} 注1	_c Q _{VS}	HXHX/I/I/
	(kN)	_c Q _{BU}	$(10^{-3} rad.)$	(kN)	_c Q _{VS}	(mm)	(10 ⁻³ rad.)	(kN)	(kN)	
NO.1	297	0.99	10.6					301	$241^{{\rm \ddot{\pm}}2} \ 258^{{\rm \ddot{\pm}}3}$	曲げ降伏後の せん断破壊
NO.2	111	0.37	21.1	83.4	1.00	2.53	4.22	301	83.2	滑り破壊
NO.3	122	0.41	15.9	107.1	0.85	2.49	4.22	301	126	滑り破壊
NO.4	99.7	0.99	21.1	83.8	1.01	1.98	4.22	101	83.2	滑り破壊
NO.5	113	1.12	10.6	101.1	0.82	4.41	15.9	101	123	曲げ降伏後の 滑り破壊

注1: $M_{BU}=0.9a_t\sigma_v D+0.4a_w\sigma_{wv} D+0.5ND(1-N/BDF_c)^{2}$ より算出した1層目せん断力

注2: $Q_{su} = \left\{ 0.068 p_{te}^{0.23} \left(F_c + 180 \right) / \sqrt{M/(QD)} + 0.12 + 2.7 \sqrt{\sigma_{wh} p_{wh}} + 0.1 \sigma_0 \right\} b_e j^{-2} \right\}$ [重力単位]

注3: $V_u = t_w l_{wb} p_s \sigma_{sy} \cot \phi + \tan \theta (\mathbf{I} - \beta) \mathbf{y}_w l_{wa} v \sigma_B / 2^{-3}$)

-461-



図-10 1層せん断力と鉛直接合部滑り変形の関係

であり、NO.5 以外は表示のように 2mm 前後の 値になっている。計算値 $_{c}Q_{VS}$ は次式で求めた壁 脚部モーメント M_{VS} から1層せん断力を算出し た値である。

$$M_{VS} = l_w \Sigma Q_{DVi} + a_w \sigma_{wy} l_w /2$$
⁽²⁾

ここに, *a_w*, σ_{*wy*}: それぞれ壁縦筋の断面積, 降伏強度

上式は,前述のように鉛直接合部の滑りが全 層にわたってほぼ等しいことから,図-11に示す ように,鉛直接合部全層のせん断力を考慮して 壁パネルの終局曲げモーメントを求めたもので ある。滑り変形が小さく,壁パネルがせん断破 壊する場合には別の考え方が必要であろう。

。Qvs と実験値 Q_{1s}を比較すると, コッターの無い NO.2 と NO.4 ではほとんど一致している。一方, コッターの有る場合には実験値がやや小さくなっている。鉛直接合部のすべりは全層にわたってほぼ等しいものの, 損傷の大きな1, 2



図-11 応力機構

層目のコッターが終局時にお いてどの程度寄与しているか 不明であり,強度に関するコ ッターの有効な範囲について 検討する必要がある。

4. むすび

鉛直接合部が滑り破壊する PCa 連層耐震壁の水平加力実 験を行った結果をまとめると 以下のようになる。

- (1)鉛直接合部滑り破壊型は優れた靭性能を有している。
- (2)鉛直接合部の滑り変形は全層にわたってほぼ 同一である。
- (3)鉛直接合部が滑り破壊し,壁パネルが曲げ降 伏する場合の脚部モーメントは,鉛直接合部 全層のせん断力と壁縦筋の降伏強度から算定 できる。ただし,コッターの有効範囲につい ての検討が必要である。

参考文献

- 日本建築学会:壁式プレキャスト鉄筋コンク リート造設計規準・同解説,1984
- 日本建築学会:建築耐震設計における保有耐 力と変形性能(1990)
- 3) 日本建築学会:鉄筋コンクリート造建物の靱 性保証型耐震設計指針・同解説, 1999

-462-