論文 乾燥および乾湿繰返しによる硬化セメントペーストの微細構造変化 と耐凍害性への影響

青野 義道^{*1}·松下 文明^{*2}·柴田 純夫^{*3}·濱 幸雄^{*4}

要旨:30℃および50℃の乾湿繰返しおよび50℃の乾燥を与えた硬化セメントペーストの耐凍害性の変化について、20℃の水中養生の場合と比較検討した。乾湿繰返しまたは乾燥を与えた供試体には何れもひび割れが生じたが、30℃の乾湿繰返し後に耐凍害性は低下しなかった。50℃の乾湿繰返しまたは乾燥によって、水銀 圧入法による空隙構造が粗大化する傾向が認められるとともに、²⁹Si-NMRにより硬化セメントペースト中の C-S-H のシリケートアニオン鎖の重合が示唆された。このことから、耐凍害性の低下の原因として、C-S-H の ナノ構造レベルの変化に伴う空隙構造変化が影響しているものと考えた。

キーワード: 乾湿繰返し, 乾燥, 硬化セメントペースト, 細孔径分布, C-S-H, 耐凍害性, CIF

1. はじめに

コンクリートの物性および耐久性は、骨材、硬化セメ ントペースト(以下, HCP),空隙など多くの要因に支配 される。耐久性の観点からは、化学的および物理的に比 較的安定な骨材よりも、HCPの変化が支配的な要因とな り、特にその空隙構造変化がおよぼす影響が最も大きい。

これまでに,筆者ら^{1),2)}は,実環境でも起こり得る代 表的な環境変化条件として,乾燥および乾湿繰返しに着 目し,その HCP の微細構造変化への影響について観察し てきた。その結果,50℃の乾湿繰返しまたは乾燥によっ て,水銀圧入法(以下,MIP)による細孔径分布(以下,

細孔径分布(MIP)) で測定される直径約 8nm 以上の細孔 量が増加すること^{1),2)}, アルキメデス法から HCP の真密 度が上昇すること²⁾, ²⁹Si-NMR により C-S-H のシリケー トアニオン鎖の重合が進行すること^{1),2)}を報告した。す なわち, 乾湿繰返しまたは乾燥は, HCP 中の C-S-H をナ ノ構造レベルで変化させるとともに, HCP の空隙構造を 粗大化させることを示すものである。このことは, 実環 境のコンクリートが乾燥や乾湿繰返しを受けた場合に, その耐久性に本質的な変化を生じている可能性を示唆 するものと考えられる。

空隙構造の影響が大きいとされる耐久性の項目の一つに,耐凍害性が挙げられる。鎌田ら³⁾は,水セメント比(以下,W/C)や材齢を変化させた HCP の細孔径分布(MIP)と耐凍害性との関係について,中程度の大きさ(直径 40~2000nm)の細孔量が多くなるほど耐凍害性が低下することを報告している。しかしながら,乾燥や乾湿繰返しに伴う細孔径分布(MIP)の影響については,これまで検討された例は見当たらない。

そこで、本報告では、筆者らが前報までに報告してき た乾湿繰返しおよび乾燥による HCP の細孔径分布(MIP) の粗大化^{1),2)}が、耐久性の一つである耐凍害性にどのよ うな影響をおよぼすか検討する。

また,従来から,夏期の乾燥や乾湿繰返しにより供試体に生じたひび割れが,耐凍害性を低下させているとの 指摘があるが⁴⁾,ひび割れの発生量との関係は明確ではない^{5),6)}。そこで,本報告では,乾湿繰返しおよび乾燥 による HCP の相対動弾性係数の変化から,ひび割れ発生 の有無を観察するとともに,その耐凍害性への影響についても検討する。

2. 実験概要

2.1 供試体

供試体は前報²⁾と同一のものである。実験は,骨材界 面の影響や空気連衡による影響を避けるため,硬化セメ ントペースト系としている。表-1 に,供試体の養生条件 を示した。セメントは市販の普通ポルトランドセメント (密度 3.16g/cm³,比表面積 3250m²/g)を使用した。ブリ ージングの影響を極力避け,かつ混和剤無添加でもセメ

表-1 供試体の養生条件

記号	W/C	水中養生	環境変化条件
35W20	0.35	20°C×4 週	20℃水中×4週(標準)
35DW30			(30℃乾燥×5日⇔ 20℃水中×2日)×4 サイクル
35DW50	0.00		(50℃乾燥×5日⇔ 20℃水中×2日)×4 サイクル
35D50			50°C乾燥×4 週

*1 住友金属鉱山シポレックス(株) 技術部開発推進グループ技術担当課長 博士(工学) (正会員) *2 住友金属鉱山シポレックス(株) 技術部三重分室技術担当課長 博士(工学) (正会員) *3 住友金属鉱山シポレックス(株) 技術部部長 工博 (正会員) *4 室蘭工業大学工学部 建設システム工学科准教授 工博 (正会員) ントペーストを作成可能とするため、W/C は 0.35 とした。 水道水とセメントをモルタルミキサーで混練した後、8 ×4×16cm の鉄製型枠に高さ 6cm まで打ち込み、1 日封 繊養生後に脱型し、ブリーディング部分の影響を排除す るために上部を切除して 4×4×16cm に成形したものを 供試体とし、20℃で 4 週の水中養生を行った。次いで、 20℃水中 4 週(記号 35W20)の標準に対して、30℃およ び50℃乾燥5 日と20℃水中2 日の乾湿繰り返し(35DW30 および 35DW50) と、50℃乾燥(35D50)からなる 4 水 準の環境変化を与えた。

2.2 環境変化過程のひび割れの評価

環境変化の各サイクルにおいて,たわみ振動法による 相対動弾性係数を測定することによって,供試体のひび 割れ発生の有無を評価した。

2.3 凍結融解試験

凍結融解試験は、RILEM CIF 法^{η}にて行った。表-1 の各環境変化条件で養生した供試体を 20℃, 65%RH の 恒温恒湿室内で 14 日間気中乾燥した後、**図**-1 に示した ように供試体の側面をシールし、供試体の底面を試験面 として 20℃で7日間下面吸水させ、次いで**図**-2 に示す CIF 試験槽内で下面凍結融解試験を行った。凍結融解の 条件は、最低温度-20±0.5℃(3時間保持)、最高温度 20±0.5℃(1時間保持)、1日2サイクルとし、56 サイ クルまで評価した。測定項目は下面吸水時の質量、凍結 融解時剥離量、たわみ振動法による相対動弾性係数の各 変化とした。

3. 結果

3.1 環境変化過程のひび割れの評価

図-3 に、環境変化過程の相対動弾性係数の変化を示した。標準の35W20では相対動弾性係数の低下は認められなかった。乾湿繰返しおよび乾燥を与えた35DW30,35DW50および35D50は、初めの乾燥で相対動弾性係数が約30%まで減少し、その後横ばいで推移した。このことから、35W20を除いて、ひび割れを生じていたものと判断した。

図-4に、環境変化終了後に CIF 試験における下面吸 水を開始した数分後の供試体上面の様子を示した。 35DW30 および 35DW50 は、ひび割れに沿って下面から 給水された様子からひび割れが目視でも観察できたが、 35W20 および 35D50 については確認できなかった。乾燥 のみを与えた 35D50 については,乾燥開始後にひび割れ の発生が目視で確認されており,相対動弾性係数の低下 していることからもひび割れは存在しているはずであ る。しかしながら、過度に乾燥された結果、吸水開始直 後の吸水量が少なく、ひび割れが目視で観察できなかっ た可能性も考えられる。



図-3 環境変化に伴う相対動弾性係数の推移



図-4 環境変化後(下面吸水開始直後) の供試体上面の様子

3.2 凍結融解試験

図-5 に下面吸水率の経時変化,図-6 にスケーリン グ量の経時変化を示した。ここでの下面吸水率は,20℃ の水中養生4週後の重量を基準の0%としている。

35W20, 35DW30 は、凍結融解過程でも下面吸水率は ほとんど上昇せず、スケーリングによる凍害も認められ なかった。一方、35DW50 および 35D50 は、凍結融解繰 返しに伴い含水率が上昇するとともに、スケーリングに よる凍害が発生した。下面吸水率の上昇は、Setzer^{8),9}が 提唱する micro-ice-lens pump(微小氷レンズポンプ)効 果と考えられる。これは、凍害劣化を熱力学的に説明し たモデルであり、凍結の過程で形成されたコンクリート 中の微小氷 (micro-ice-lens) の作用によって、凍結融解 繰返しがあたかもポンプのように吸水を促進する働き を行い、コンクリートの飽水度が高まり、凍害劣化を生 ずるとしたものである。なお、35DW50 については、凍 結融解過程での下面吸水率が一旦上昇した後、減少に転 じているが、これは供試体の一部がスケーリングによっ て欠損したことが影響している。

図-7に、相対動弾性係数の経時変化を示した。35W20 および35DW30では相対動弾性係数の低下は認められな かったが、35DW50および35D50では十数サイクル目か ら急激に低下し、内部劣化による凍害が発生した。

図-8 に、下面吸水率と相対動弾性係数の関係を示した。35DW50 および 35D50 は下面吸水率が 0%を超えた あたりから、相対動弾性係数が低下する傾向が認められた。Palecki¹⁰は、CIF 法において観察される相対動弾性 係数の低下を伴う micro-ice-lens pump 効果は、ひび割れ の発生や直径 120nm 以下の空隙構造に依存するとしている。このことから、35DW50 や 35D50 で観察された耐 凍害性の低下には、ひび割れや空隙構造の変化が関係していることが予想される。これについては、次項で考察 する。

4. 考察

前報²⁾で報告した,環境変化による供試体の空隙構造 変化と本報告で得られたひび割れおよび耐凍害性の変 化の関係について考察する。

4.1 空隙構造変化²⁾

前報²⁾で報告した,細孔径分布(MIP)による測定結果を 図-9 に示した。乾湿繰返しおよび乾燥に伴い, MIP で 測定される直径 8nm 以上の総細孔容量 v_{Hg}が増加する傾 向が認められている。

図-10には、同じく前報²⁾で報告したアルキメデス法 および細孔径分布(MIP)から得られた空隙または固体の 体積の比較を示した。乾湿繰返しおよび乾燥に伴い、ア ルキメデス法で測定される全空隙量v_{total}はほぼ一定であ



図-8 下面吸水率と相対動弾性係数の関係

るが、MIP による総細孔容量 v_{Hg} が増加し、一方で水銀 圧入されない領域(v_{total} - v_{Hg})が減少するとともに、固体部 分の真比容積が減少している。乾湿繰返しまたは乾燥の 過程で、HCP の固体部分の真比容積が小さくなったこと、 すなわちセメント水和物が収縮もしくは凝集するとと もに、水銀圧入が可能な空隙が形成された可能性が示唆 される。

図-11 に、前報²⁾で報告した、²⁹Si-NMR により測定 した乾湿繰返しまたは乾燥によるシリケートアニオン 鎖のピーク強度比の変化を示した。C-S-H 中のシリケー トアニオン鎖の構造¹¹⁾については、図-12 に示した。 Q₀(単鎖)は未反応セメントに由来し、セメントの水和 によって生成した C-S-H は Q₁(端鎖) および Q₂(鎖中) からなる直鎖であり、CaO 層に配位した Q₂は、Q_{2Ca} と して観察される。

図-11から、35W20と比較すると、乾湿繰返しまたは 乾燥を与えたものは何れもQ₀が減少していることが分 かる。これは、残存している水分によってセメントの水 和が幾分進行していたことを示すものと考えられる。 35DW50および35D50では、Q₁が減少するとともに、 Q_{2Ca}が増加している。これは、乾湿繰返しまたは乾燥に よって、シリケートアニオン鎖の重合が進行しているこ とを示すものである。また、35DW30については、35W20 に比較してQ₁が増加していることが分かる。これは、乾 湿繰返しの過程でセメントの水和が進行したためと考 えられる。

シリケートアニオン鎖の重合について、セメントの水 和に伴い進行する場合と、乾燥に伴い進行する場合につ いて、図-13に比較した。セメントの水和に伴う重合で は、単鎖である Q_0 が減少し、 Q_1 および Q_2 が増加するこ ととなる。一方、セメント水和物である C-S-H 同士が重 合する場合は、端鎖である Q_1 同士の脱水縮重合 (-Si-OH + OH-Si- → -Si-O-Si + H₂O) により Q_2 となるため、水和 の進行に伴う重合に比較して Q_2 の増加が著しくなるも のと考えられる。

図-9 および図-10 から,35DW50 および35D50 で,総細孔容量(MIP)が増加した原因として,C-S-Hのナノ構造レベルでの変化,すなわち乾燥に伴う脱水縮重合に起因することが考えられる。一方,35W20 に比較して35DW30の直径8nm以上の細孔容量が若干ではあるが増加しているにも関わらずQ1が増加していたのは,乾燥温度が30℃と比較的低く,乾燥に伴う脱水縮重合の進行は比較的緩慢で,残存する水分による未反応のセメントの水和の進行が支配的であったためと推察される。

4.2 ひび割れと耐凍害性の関係

表-2に、図-3の相対動弾性係数の変化から判断した







重合の模式図

環境変化時のひび割れの発生有無と,図-7から判定した耐凍害性の関係をまとめた。35DW30については,ひび割れが発生していたにも関わらず,耐凍害性に優れると判定された。このことから,少なくとも本研究の範囲において,相対動弾性係数の低下から発生したと判断されるひび割れが耐凍害性低下の原因であるとは言えない。

	表-2	ひび割れと耐凍害性の関係
--	-----	--------------

供試体	ひび割れ*1	耐凍害性*2
35W20	無	優
35DW30	有	優
35DW50	有	劣
35D50	有	劣

*1;相対動弾性係数の低下が見られた場合,ひび割れ 有とした。 *2;CIF 試験にて,相対動弾性係数が80%を下回った場

*2;01 試験にし、相対動理性保険が80%を下回うに場合を劣とした。

4.3 細孔径分布(MIP)の影響

既往の研究³⁾で報告されている中程度の大きさ(直径 40~2000nm)の細孔量と耐凍害性の関係を検討する。既 往の研究³⁾では, W/C や水和期間による細孔径分布(MIP) の影響が検討されていたが,本研究では乾湿繰返しや乾 燥による細孔径分布(MIP)の変化の影響を考察すること となる。



図-14 に, 水銀圧入法で求めた細孔直径 40~2000nm の細孔量と CIF 耐久性指数の関係を示した。ここで, CIF 耐久性指数は, (1)式で求めた。

ここで,PはNサイクルのときの相対動弾性係数(%), N は相対動弾性係数が 80%になるサイクル数または 56 サイクルの何れか小さいもの,Mは56サイクルとした。

図-14 から,細孔直径 40~2000nm の細孔量が 0.02cm³/g付近から急激に低下する傾向が認められた。こ の傾向は,既往の研究³⁾である W/C や水和期間による細 孔径分布(MIP)の変化がおよぼす耐凍害性への影響と一 致した。このことから,乾湿繰返しや乾燥によりもたら される細孔径分布(MIP)の変化も耐凍害性に影響をおよ ぼすことが分かる。加えて,35DW30のように,ひび割 れが生じても,凍害に影響する範囲の細孔径が粗大化し なければ,耐凍害性が低下しない場合もあるといえる。

以上の結果から, 乾湿繰返しまたは乾燥による HCP 中のC-S-Hのシリケートアニオン鎖の重合の進行に伴い, 細孔径分布(MIP)が粗大化し, 耐凍害性が低下する可能性 があること, すなわち, 耐凍害性の変化が HCP のナノ構 造レベルでの変化に起因することが考えられる。

浜ら¹²は、屋外暴露前後でコンクリートの耐凍害性を 比較し、初期には優れた耐凍害性を有していた低 W/C の non-AE コンクリートが、暴露後にその性能が著しく低下 する現象を報告している。その原因の一つとして、屋外 暴露期間中に発生したひび割れの影響を挙げている。本 研究の結果からは、夏期の高温状態における乾燥によっ て、細孔径分布が粗大化した可能性も考えられる。今後、 本研究の妥当性について検証するためには、屋外暴露後 のコンクリートの空隙構造変化と耐凍害性の関係につ いて検証していく必要がある。

また、乾湿繰返しまたは乾燥によって、コンクリート 中のC-S-Hのシリケートアニオン鎖の構造と空隙構造が 変化することは、耐凍害性以外にも、例えば塩素イオン の拡散や中性化の進行等の様々な耐久性にも影響する ことが考えられ、さらなる検討が必要である。

5. まとめ

乾湿繰返しまたは乾燥を与えた HCP の耐凍害性の変 化とその原因について、以下のようにまとめられる。

- (1) 30℃および 50℃の乾湿繰返し, 50℃の乾燥によって, 相対動弾性係数が低下したことから, HCP にひび割 れが発生した。
- (2) 50℃の乾湿繰返しおよび 50℃の乾燥によって, HCP の耐凍害性が低下した。20℃の水中養生(標準)お よび 30℃の乾湿繰返しにおいては,耐凍害性の変化 は認められなかった。上述の(1)を考慮すると,本研 究の範囲における相対動弾性係数の低下を伴うレベ ルのひび割れの発生は,耐凍害性の低下に影響して いるとは言えない。
- (3) 乾湿繰返しおよび乾燥により,細孔径分布(MIP)が粗 大化し,細孔直径 40~2000nm の範囲の細孔量が多い ほど,耐凍害性が低下する傾向が認められた。これ は,既往の研究である W/C や養生期間の変化による 細孔量の違いと耐凍害性との関係と一致した。よっ て,乾湿繰返しおよび乾燥による耐凍害性の変化は, 細孔径分布(MIP)の変化に起因するものであると考 えられる。
- (4) 前報^{1),2)}までの結果も踏まえると, 乾湿繰返しまたは 乾燥による細孔径分布(MIP)の変化は, HCP 中の C-S-H のナノ構造レベルでの変化に起因するもので あり, 耐凍害性の変化の本質的な原因も, ナノ構造 レベルでの変化に起因する可能性が考えられる。

参考文献

- 青野義道ほか:乾湿繰返しによるセメントペーストの細孔構造変化、コンクリート工学年次論文集、 Vol.28, No.1, pp.731-736, 2006
- 3) 鎌田英治ほか:コンクリートの凍害におよぼす空隙

構造の役割についての統計的解析,日本建築学会構造系論文集,No487, pp1-9, 1996

- 4) 鎌田英治ほか:低水セメント比高強度コンクリートの耐凍害性と養生条件の影響,第20回セメント・ コンクリート研究討論会論文報告集,pp13-18,1993
- 5) 千歩修ほか:乾湿繰返しがコンクリートの吸水性状 と耐凍害性に及ぼす影響,コンクリート工学年次論 文集, Vol.25, No.1, pp.731-736, 2003
- 6) 青野義道ほか:乾湿繰り返しが及ぼすコンクリートの耐凍害性への影響とその劣化メカニズムに関する研究,日本建築学会構造系論文集,No.607, pp.15-22,2006
- 7) Setzer, M.J., et al.: Final Recommendation of RILEM TC 176-IDC 'Internal Damage of Concrete due to frost action' Test methods of frost resistance of concrete: CIF-Test (Capillary suction, internal damage and freeze thaw fest)- Reference method and alternative methods A and B, Materials and Structures, 37, pp743-753,2004
- Setzer, M. J.: Modeling and Testing the Freeze- Thaw Attack by Micro-Ice-Lens Model and CDF/CIF Test, Proceedings of the International Workshop on Microstructure and Durability to Predict Service Life of Concrete Structures, pp.17-28, 2004
- Setzer, M. J.: Micro-Ice-Lens Formation in Porous Solid, Journal of Colloid and Interface Science, 243, pp.193-201, 2001
- Palecki, S. and Setzer, M.J.: Description of damage process of HPC due to frost attack, Proceeding of International Conference on Durability of High-Performance Concrete and Final Workshop of CONLIFE, pp.231-244, 2004
- Klur, I. et al.: C-S-H Structure Evolution with Calcium Content by Multinuclear NMR, Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy of Cement-Based Materials, Springer, pp.119-141, 1998
- 浜幸雄ほか:高強度・高流動コンクリートの耐凍害
 性におよぼす凍結融解試験前の養生条件の影響,セメント・コンクリート論文集, No.56, pp.425-430, 2002