報告 動的破砕による杭頭処理工法における装薬方法の検討:敷地端部の杭 の場合

竹内 博幸*1・松家 武樹*2・髙橋 祐一*3

要旨:ここ数年来の検討により,杭半径の90%程度の長さの装薬孔を放射状に配置し,動的破砕することに より,装薬孔間をガス圧で連結する状態で破断面を形成できることが明らかになった。一方で,実際の工事 現場では,装薬孔の削孔に手動の電動ドリルを用いるが,敷地の端部では,水平方向に放射状の装薬孔を一 律に設置できないことが以前から問題視されていた。そこで,今回は,敷地隅角部における杭頭余盛部を, 一定方向からの削孔により設けられた装薬孔配置とすることにより,支障なく水平破断できる方法を考案し, その有効性を検証した。なお,破砕時の衝撃が,杭鉄筋に及ぼす影響についても検討を行った。 キーワード:動的破砕,杭頭処理,装薬方法,敷地端部,杭鉄筋

1. はじめに

筆者らは、ここ数年来、非火薬の破砕剤を用いて、コ ンクリート塊などを瞬時に破砕する動的破砕をコンクリ ート杭の杭頭処理に適用している。当初は、竪管底に平 鋼2枚を水平に取り付け、その間隙からガス圧が水平方 向に噴出するようにした装薬管を複数配置し、遠隔操作 で破砕する方法としていたが、装薬用の機器材の取付け が前施工になるなど、支障が多いため、装薬準備が杭頭 露出後の後施工となる横孔方式に変更し¹⁾、最適な装薬 方法を模索してきた。一昨年度の破砕実験²⁾により、込 め物長率(込め物長/装薬孔長×100%)が40%前後の 場合に、安定した破砕状態となることが明らかになった (図-1)。

横孔方式とした装薬孔は,放射状に配置することによ り,各装薬孔から発生したガス圧が隣接の装薬孔に向け て連動するため,余盛部を水平破断すると考えられる。 しかしながら,装薬孔を放射状に配置する場合,削孔す る電動ドリルは杭体に対し,法線上に設置する必要があ るが,杭体が敷地の隅角部や端部にある場合,必要なす べての装薬孔を杭断面に対して,放射状に配置すること は不可能であることが分かる。

したがって, 与条件として最も厳しいと考えられる敷 地隅角部において杭頭余盛部の水平破断が可能であり, かつ削孔可能な装薬孔の配置方法について検討する必要 がある。

2. 装薬方法の検討

2.1 貫通装薬孔放射状配置方式

敷地隅角部における杭頭余盛部を動的破砕により処理 する方法として,最も簡単に想定されるのは,図-2に 示すように,貫通横孔を斜め45°半面側から杭平断面中 心を通り,背面側に向けて削孔する方法(図中 ➡:例) となるが,実際に試験体を作製し試行してみると,それ ぞれ片側半面から削孔するため、交差部で相互に干渉し, 全数につき最奥部まで削孔できないことが分かる。



^{*1} 五洋建設(株)技術研究所(正会員)

*2 熊本高等専門学校 建築社会デザイン工学科 准教授 博士(工学)(正会員)

*3 五洋建設(株)技術研究所 博士(工学)(正会員)

2.2 斜め 45°装薬孔並列配置方式

横孔放射状方式における動的破砕を原理的に考える と、各装薬孔はそれぞれ離隔しているが、点火後、破砕 力となるガス圧が発生し、各々最も接近している装薬孔 へ相互に向かうため、瞬時に水平破断できるものと推察 される。そのような破砕力の伝達状態を、片方向からの 削孔による装薬孔配置で、杭断面全体に破砕力を巡らせ る方法として、図-3に示す装薬孔配置が考えられる。 いずれの装薬孔も敷地境界線と平行に削孔しているため、 敷地境界近傍でも実施可能であり、予備的な実験として、 一度水平破断した杭頭試験体の余盛り部分を図-3に示 す装薬孔の配置にてさらに水平破断を行った。



図-3 斜め45°装薬孔並列配置方式:敷地隅角部

水平破断実施の結果を写真 - 1 に示す。破断面は,ガ ス圧が装薬孔間を連動している痕跡を示し,想定通りの 切断位置となっているが,余盛部分が,やや斜め方向に 浮上したため,外部に落下する事態となり,杭本体側端 部に若干の欠けが発生した。



写真 - 1 破断予定ラインを水平に設定した場合の 破砕状況

そこで,本実験では,図-4に示す装薬孔の配置とし, 試験体立面図においては,奥側に向けて装薬孔の位置に 勾配をつけた。これは,破砕力が杭断面端部に達した際 に,同力が杭本体側に向かわないように配慮したためで ある。 また,並列端部の横孔は,ガイドホール(破線:空孔) として配置している。動的破砕におけるガイドホールの 有効性は,既に一般的に知られているが,筆者らも,過 年度において,スラブを対象としてその有効性を検証す る実験を行い,ガイドホールが破砕によるひび割れを延 伸する効果をもたらすことを確認している。³⁾

3. 装薬方法の有効性検証

3.1 使用材料

本検証の動的破砕で使用した材料を表 - 1 に示す。

本検証では,杭試験体に,早強ポルトランドセメント を用いた呼び強度40のコンクリートを使用した。なお, 破砕時における封緘養生強度は57.3N/mm²であった。使 用した破砕剤は国産品であり,金属の還元反応を利用し たものである。また,点火具も同じ製造会社による瞬発 性製品を用いた。

表 - 1 使用材料

夕 称	墙 亜	制诰	借老	
口 1小	间女	表達		
破动剂	非火薬	国内制	反応速度:	
14X14+ AJ	(金属還元反応)		100 ~ 300m/s	
占火目	圣 碑哭占火	国内制	静電気特性:	
	光吸留黑八	田ご衣	2,000 pF × 8kV	



図 - 4 斜め 45°装薬孔並列配置方式:敷地隅角部

3.2 装薬条件

杭径 2,200mm の試験体は,図-4(前掲)に,装薬 条件を表-2に,それぞれ示す。装薬量は,事前調査に よる破砕状態から,125g/m²(表-2参照)とし,装薬本 数は9本とした。なお,各孔の装薬量は,各装薬孔破砕 対象面積(図-4参照)に応じて分配し,込め物長率は 次点要因とした(「1.はじめに」の第1段落参照)。また, 本実験では,破砕圧が杭本体に影響を与えないように, 破砕圧を誘導するようにガイドホール(空孔)を2孔設 置し,さらに装薬孔のレベルを装薬孔 ~ および ~

にかけて 50mm 上げることにより,破砕圧による杭本 体部への影響緩和,ないし回避を試みた。

3.3 試験体および各種養生方法

破砕前の試験体の状態を写真 - 2 および写真 - 3 に示 す。ワイヤーとチェーンブロックで飛散養生を行い,さ らに,破砕の際に,余盛部が上方に跳ね上がり,水平方 向にずれて,杭本体側を損傷しないように,試験体上方 まで単管を組み上げて,余盛部のずれ防止とした。防爆 シートは,その外側に巻き付けて,破砕に備えた。 3.4 破砕状態の検証

破砕時における余盛部の上方への浮き上がりは想定 以上で,その約 1/2 が破砕片として余盛天端より 1m ほ ど立ち上げた単管枠組みを超えて,外部に飛来した(写 真-4)。

しかしながら,杭本体側は,目立った損傷もなく(写 真-5),破断面もほぼ想定通りに水平に破断されていた (写真-6)。また,破断面には,装薬孔の痕跡が明確に 判別でき,想定した通り,近接した装薬孔間で破砕圧が 連動して水平破断に至ったものと推察される。

試験体 装 薬		装薬孔				装薬量(1孔分)		込め	込め		
試験 体名	直径 (mm)	^余 方 法	No.	断面 (mm)	数量 (本)	長さ (mm)	摘要	薬量	算定	物長 (mm)	物長 率(%)
敷地 隅角 2,200 部用				22	1	454	ピニル管 10-13 (mm)	15g	125g/m ² ×0.122 m ²	184	40.5
			•		2	535		25g	125g/m ² ×0.202 m ²	275	51.4
	2 200	水 平 ·	•		2	990		58g	125g/m ² ×0.467 m ²	290	29.2
	2,200		•		2	1,200		59g	125g/m ² ×0.473 m ²	400	33.3
			•		2	1,200		87g	125g/m ² ×0.697 m ²	250	20.8
			•		2	1,200		-	空孔	-	-

表-2 斜め45。装薬孔並列方式による装薬条件の確認実験



写真-2 水平破断前の試験体(飛散防止)



写真 - 3 水平破断前の試験体 (防爆養生・ずれ防止)



写真-4 破砕直後(ずれ防止倒壊)



写真-5 水平破断面(天端)



写真-6 水平破断面(側面から)

3.5 装薬条件と破砕結果の関係

破砕剤の装薬量は,事前に行った確認実験の結果から 125g/m² としたが,水平破砕した余盛部が,その天端よ リ 1m余り高い単管枠組みを超えて外側に飛来したこと から,今回の装薬孔配置を適用した場合は,やや過装薬 であったと考えられる。これは,放射状に配置された横 孔よりも,半円形ごと並列に配置された横孔の方が,平 均して相互間隔が近く,破砕圧が効率的に分散されたた めと推察される。また,今回の試験体は,機械式継ぎ手 適用のため,基礎躯体側に定着される杭主筋が立ち上が っておらず,破砕時に余盛部が上方に跳ね上がる際の抵 抗が小さかったこともその一因と考えられる。

また,半円形ごとに並列に配置された横孔の最端部に ガイドホールを設けたが,これについては,特に比較因 子を設けなかったため,その効果については,今回の実 験の範囲では,明確なことは言えない。ただし,スラブ の破砕実験などでは,装薬孔列の端部に空孔を設けるこ とにより,ひび割れを装薬孔列から部材端部まで導くこ とが可能なことから³⁾,今回の水平破断についても装薬 されていない空の装薬孔も隣接の装薬孔からの破砕力を 誘導する効果は発現されたものと推察される。

何れにしても,今回設定した装薬孔の配置条件により, 処理対象の杭が敷地の隅角部,あるいは端部に位置して いたとしても,杭頭余盛部を確実に水平破断できること が定性的ではあるが明らかになった。

4. 破砕による鉄筋への影響

4.1 破砕時の鉄筋ひずみ測定

水平破砕時における杭鉄筋に及ぼす影響を調査するため,杭試験体の本体側の杭主筋にひずみ計を取り付け, 破砕時の鉄筋ひずみを測定した。使用鉄筋は SD490,D41 である。

なお,ひずみ計を杭本体側に取り付けるのは,余盛部 側に取り付けた場合,破砕に伴い,計測コードが断線す るなど,確実な測定が難しいことに加えて,余盛部側の 杭主筋が破砕に伴い,引張力を受けるなどした場合,そ の影響は杭本体側の鉄筋部分にも及ぶため,破砕後に本 体側の鉄筋を切断し,所要の試験を行うことにより,そ の影響を確認することが可能と考えられるためである。

ひずみ計の取付け位置を図-5 に示す。当初は平面 3 箇所,各鉄筋2面としたが,破砕片が計測コードに当た るなど計測中の不具合により,1箇所2面のみの計測と なった。なお,今回は適用現場の仕様に合わせて杭天端 から50mmの位置に機械式継ぎ手が設けられるため,そ の位置より下方にひずみ計を内外2面に貼付した。

なお,本節において検討対象となる試験体は,前節ま での試験体とは異なり,写真-1で示した 1,200mmの 杭頭模擬試験体を用いている。また,ひずみ計を貼付し た3本の鉄筋については,破砕後に当該鉄筋をはつり出 し,鉄筋引張試験と同伸び率試験を行った。



図 - 5 鉄筋ひずみ計設置位置(内外2面ずつ) 鉄筋抜取り位置(SD490・D41:深さ 50mm)

4.2 鉄筋ひずみ測定結果

水平破砕時における鉄筋ひずみ測定結果を図 - 6 に示 す。先述のように,測定中の不具合により 3 - 5,3 - 6 の 2 箇所のみ測定値が得られた。測定開始約 0.2 秒後の 第 1 波のひずみ値以外は,破砕により発生したコンクリ ート片が計測コードを直撃するなどの影響によるものと 考えられるため,それらの測定値をキャンセルした測定 結果を表 - 3 に示す。



これより、測定されたひずみ値から求められる応力は, 当該鉄筋(SD490)の降伏荷重(規格値490~625N/mm²) を大きく下回り、残留ひずみもほとんど見られないため, 破砕による有意な影響はないものと判断される。

計測 箇所	水平破砕					
	最大値 (µ)	応力 (N/mm ²)	最小値 (µ)	応力 (N/mm ²)		
3-5	296	61	-748	-153		
3-6	303	62	-785	-161		

表-3 水平破砕時の試験体ひずみ測定値

4.3 鉄筋ひずみ測定結果による検討

破砕実験時に測定された鉄筋ひずみは,いずれも降 伏ひずみまでは達せず,また残留ひずみがないことから, 塑性変形に至らない,弾性域内での変形であると考えら れる。

そこで,実際に当該鉄筋が強度的に問題ないことを 確認するため,破砕実験時にひずみを測定した鉄筋を試 験体からはつり取り,引張試験および伸び率試験を実施 した。ただし,前述のように,鉄筋は,杭天端より50mm 下の位置に鉄筋天端があり,通常であれば破砕による影 響が最大限に及ぶ部分ではないと考えられるが,水平破 砕時には,実際に当該位置の鉄筋にひずみが検出された ため,破砕による影響が及んでいると判断し,所要の試 験により強度と変形の確認を行うこととした。なお,ひ ずみは測定できなかったものの,ひずみ計を貼付してい た他の2本の鉄筋(3-1・2,3-3・4)についても同じ 試験を行った。

4.4 鉄筋引張試験および伸び率試験

試験体より取り出した鉄筋の位置を図 - 5(前掲) に 鉄筋の引張試験結果および伸び率試験結果を表 - 4 に示す。また,試験結果の中,降伏点の試験結果を図 -7に,引張強さの試験結果を図 - 8に,鉄筋伸び率 試験結果を図 - 9に示す。実験で使用した鉄筋:D41 (SD490)の各規格値を表 - 5に示す。

すべての鉄筋において,各試験値は,規格における降 伏点の範囲,引張強さの範囲および伸び率の範囲に収ま っていた。また,破砕後の鉄筋については,未使用の鉄 筋との比較までは行ってはいないが,規格値をすべて満 足していることを確認し,破砕により鉄筋へ及ぼす影響 は軽微であることを確認した。

また,別の動的破砕による杭頭処理工法における同様 の破砕実験時において,破砕による杭主筋に及ぼす影響 は軽微であると言う,同様の試験結果が他の文献にも報 告されていた。⁴⁾



(SD490・D41:深さ 50mm)

表 - 5 鉄筋規格表

規格値 (N/mm ²)	材質名	降伏点	引張強さ	伸び率	
	SD490	490 ~ 625	620以上	19%以上	

降伏点荷重 降伏点 引張荷重 引張強さ 伸び率 通し No.* 材質 呼び径 (kN) (N/mm^2) (kN) (N/mm^2) (%) 901.2 668.4 499 673 22.5 1 3-1-2 2 3-3•4 SD490 D41 665.6 497 892.8 666 21.4 672.0 501 900.8 672 21.8 3 3-5•6

表-4 鉄筋引張試験結果および伸び率試験結果(水平破砕後)

* 図-5に示す鉄筋

6. まとめ

敷地端部ないし隅角部における杭頭処理工法について 検討した結果,以下のことが明らかになった。

- (1)敷地端部ないし隅角部の条件下では,斜め45°装薬 孔並列配置方式の装薬孔配置とすることにより,横孔 放射状配置と同程度の装薬量にて,確実に水平破断で きることが明らかになった。
- (2) 今回の検証実験の範囲では,斜め45°装薬孔並列配置方式における装薬量の適正値と横孔並列端部に設けたガイドホールの有効性については,何れも明確な評価には至らなかった。
- (3) 水平破砕時に,杭本体側の鉄筋にひずみが測定されたが,残留ひずみには至らず,破砕実験後の抜取り鉄筋による引張試験では,いずれも規格内の試験値を得ることができた。

なお,図-2と図-3,ないし図-5では,装薬孔長の 設定がやや異なるが,水平破断されることによる鉄筋へ の影響については,有意差を及ぼすものではないと推察 される。

今後の検討課題としては,敷地端部ないし隅角部にお ける杭頭処理工法に斜め 45°装薬孔並列配置方式を適 用するにあたり,適正な装薬量を把握することと,横孔 並列端部に設けたガイドホールによる効果を確認するこ とが挙げられる。

今回の装薬孔配置方式では,横孔の配置が杭径や山留 との離隔距離等により,設定が異なるため,杭径と山留 との離隔距離の組合せにより,横孔配置を標準化するな ど,簡易化を図る必要がある。

最近の研究⁵⁾では,破砕現象に消費する装薬量は,杭 水平断面積よりも杭余盛部の体積ないし質量に比例する との見解もあることから,装薬量の適正化については, 厳密に検討する必要があると考えられる。

謝 辞

本稿に関連する破砕実験を実施するにあたり,熊本高 等専門学校の松家武樹准教授には,同実験の計画段階と 実施段階において的確な御助言をいただき、関係者一同, 深謝致します。

カヤク・ジャパン(株)の中村聡磯氏と(株)相模工 業の長野正幸氏には,計画段階からひとかたならず,ま た実施段階では材工ともに多大なる御協力,御尽力をい ただき,関係者一同,深謝致します。

また,熊本高等専門学校の中村裕一名誉教授には,今 回を含め,長年にわたり,懇切に,的確な御指導をいた だき,関係者一同,深く謝意を表します。

参考文献

- 1) 竹内博幸ほか: 横孔方式による動的破砕を適用した杭 頭処理工法に関する実験,コンクリート工学年次論文 集, Vol.38, No.1, pp.1647-1652, 2016.7
- 2) 竹内博幸ほか:横孔方式による動的破砕を適用した杭 頭処理工法の実用化,コンクリート工学年次論文集, Vol.39, No.1, pp.1375-1380, 2017.7
- 竹内博幸ほか:動的破砕を適用した迅速スラブ解体工法に関する実験,(一社)火薬学会2016年度秋季研究発表講演会 講演要旨集,pp.119-112,2016.11
- 4) 柳田克己ほか:騒音・振動の発生を軽減する瞬間破砕 型杭頭処理工法の開発と適用,コンクリート工学会テ クニカルレポート,vol.53,No.11,2015.11
- 5) 長野正幸ほか:動的破砕による杭頭処理工法 施工例 - (一社)火薬学会 2019 年度春季研究発表講演会 講 演要旨集, pp.68-71, 2019.5