論文 有限要素法による磁気法片面診断の磁束密度分布状況に関する検討

寺澤 広基^{*1}・廣瀬 誠^{*2}・服部 篤史^{*3}・河野 広隆^{*4}

要旨:ASRによるスターラップ隅角部での鉄筋破断を非破壊で診断する手法の1つとして磁気法がある。既 往の研究より、構造物の隅角部の片面からしか接近できない場合でも、測定鉄筋に対して平行方向に着磁・ 測定することで、鉄筋破断の有無を判断可能であることが分かっている。しかし、鉄筋隅角部周辺の磁束密 度分布状態は実験データから立体的に把握することは難しく、まだ明らかになっていない。本研究では、有 限要素法による解析を実施し、隅角部の片面からの着磁による鉄筋の帯磁状況を明らかにするとともに、ま だ用いられていない方向の磁束密度成分の測定が破断診断に有効であることを示した。 キーワード:磁束密度、鉄筋破断、有限要素法、アルカリシリカ反応、非破壊検査

1. はじめに

ASR によるコンクリート構造物内部の鉄筋破断を非 破壊で診断する手法の一つに磁気法がある。磁気法とは 鉄筋が強磁性体であることを利用し、永久磁石で鉄筋を 着磁し、鉄筋によるコンクリート表面の磁束密度を測定 することで破断の有無を診断する手法である。既往の研 究¹⁾より、隅角部の鉄筋破断を上面と側面の両側のコン クリート表面から着磁・測定(以下、両面診断)するこ とで診断できることが報告されている(図-1 参照)。

また、上部工などの構造物の制約上、隅角部の片面側 からしか接近できず、従来の両面診断手法を用いること ができない場合に対して、隅角部の片面側からのみの着 磁・測定によって鉄筋破断の診断を行う手法(以下,片 面診断)の研究が進められている。既往の研究²⁾では、 主に実験結果から片面診断により鉄筋破断の有無を判 断できる可能性が高いことを明らかにしている。しかし、 実験では測定磁束密度のデータを得られる位置・方向が 限られており、隅角部周辺の磁束密度分布状態を立体的 に把握することは難しい。このような背景から本研究で は、3次元有限要素法による静磁場解析を行うことで、 片面からの着磁による鉄筋の帯磁状況および隅角部周 辺の磁束密度のベクトル成分を明らかにすることを目 的とした。

2. 解析概要

表-1 に示すケースについて解析を行った。この解析 手法は,既往の研究²⁾より実験結果をよく模擬できてい るものと考えられる。

2.1 解析モデル概要

RCのT型橋脚の上にPC桁が設置されている状況を想

定し, 片面からしか接近できない橋脚梁部のスターラッ プ隅角部の破断を解析の対象とした。図−2 に解析モデ ルを座標とともに示す。鉄筋は円断面とし, スターラッ プはφ16mm, 主鉄筋はφ32mm, 桁内部の鉄筋はφ13mm とし, 図−2 (b) に示す z-x 断面上およびその法線方向 に各1本配置した。

2.2 解析方法

要素特性は 8 節点 1 次,要素数は 267,922,節点数は 275,407 である。物性に関しては、コンクリートは非磁 性体と見なし、空気(比透磁率=1)と同じとした。鉄 筋には磁界の強さ Hと磁束密度 Bの関係におけるヒステ リシス特性を考慮し、その特性には Potter-Schmulian の 式の重ね合わせで表現されたものを使用した。また、ス ターラップの曲げ加工部に幅 2mm の要素を設け、健全 の場合は要素を鉄筋、破断の場合は空気とした。



図-1 両面診断による鉄筋破断診断原理

*1京都大学大学院 工学研究科都市社会工学専攻 修士課程 (正会員)
*2(株)四国総合研究所 電力利用研究部 (非会員)
*3京都大学大学院 工学研究科都市社会工学専攻 准教授 (正会員)
*4京都大学大学院 工学研究科都市社会工学専攻 教授 (正会員)



(a) 鉄筋の解析モデル



図-2 解析モデル

2.3 着磁方法

解析に用いた磁石の概要を図-3 に示す。磁石は外場 として取り扱った。鉄筋の着磁における磁石の動かし方 については、スターラップのかぶり縁の交点を原点とし、 図-4に示す手順とした。以下に詳細を記す(単位は mm)。

- ① x=1090~着磁かぶり, y=0, z= -11.5
- 2 x = 着磁かぶり, y = 0, z = -11.5~-511.5 を 1.5 往復
- ③ x = 着磁かぶり~1090, y=0, z=-511.5
- ④ x=1090~着磁かぶり, y=300, z=-11.5
- ⑤ x = 着磁かぶり, y=300, z = -11.5~-511.5 を 1.5 往復
- ⑥ x = 着磁かぶり~1090, y=300, z=-511.5

着磁かぶりとは、磁石ユニットを往復させる位置での スターラップ側面のかぶり縁から磁石ユニット底面ま での距離である。この磁石の動かし方は既往の研究²⁾の 実験方法を模擬したものであり、複数本配置されるスタ ーラップ全てを診断対象とする実構造物の手順とほぼ 同様の磁束密度分布を得ることができる。実際の解析で は手順1,3,4,6では50~250mm ごとに、手順2,5 では50mm ごとに磁石を止め磁束密度の出力を行った。

衣一 胜机安囚一見		
着磁かぶり(mm)	桁鉄筋の有無	鉄筋状態
50	あり	健全
		破断
78.5	なし	健全
		破断
	あり	健全
		破断
150		健全
		破断



図-3 外場磁石概要



図-4 磁石の動かし方

3. 結果および考察

3.1 鉄筋の帯磁状況

桁鉄筋有のケースでの着磁終了後の z-x 断面の磁束密 度ベクトルの分布の一例を図-5 に示す。ここでスター ラップおよび桁鉄筋上の磁束密度ベクトルの方向に注



図-5 z-x 断面における磁束密度ベクトル分布一例

目すると、それぞれ磁束密度が流入するS極と流出する N極が存在することがわかる。鉄筋の帯磁状態の模式図 を図-6に示し、着磁かぶりおよび桁鉄筋の有無によるス ターラップの帯磁状況への影響を検討する。

(1) 着磁かぶり

図-6 から隅角部側面側のスターラップの下側で,健 全・破断ともに N 極となることがわかる。鉄筋が健全の 場合,着磁かぶり 50mm (図-6 (a))では隅角部周辺で S 極が発生し,これに伴い隅角部上面側のスターラップ の左側で N 極となっている。着磁かぶりが 78.5mm (図 -6 (b)),150mm (図-6 (c))と大きくなるほど隅角 部の S 極が左側 (x 負方向)に移動し,隅角部上面側で S極,側面側でN極という帯磁状態となる。

鉄筋に破断がある場合,着磁かぶり 50mm (図-6(d)) では健全の場合と同様に隅角部周辺で S 極,隅角部上面 側でN極という帯磁状態となった。着磁かぶりが 78.5mm (図-6(e)),150mm (図-6(f))と大きくなるほど 隅角部の S 極が側面側破断部方向 (z 正方向)に移動し, 側面側のスターラップの破断部で S 極,下側で N 極とい う帯磁状態となる。

着磁かぶりが大きくなるほど鉄筋長手方向の広範囲 で着磁を行うことができ,スターラップの帯磁状態が健 全・破断ともに,両面診断でのスターラップの帯磁状況 に近づき,診断がし易くなると考えられる。



図-6 鉄筋帯磁状況模式図

(2) 桁鉄筋の有無

図-6 から桁鉄筋の帯磁状況は、着磁手順において磁石のN面を近づけた x = 150mm 付近でS極となり、これに伴い隅角部上面側スターラップの上方 (x = -700mm 付近)でN極となる。桁鉄筋がこのような帯磁状況となることにより、スターラップは健全・破断それぞれ隅角部上面側のS極が左側(x負方向)に移動し、隅角部周辺に存在するS極の影響が小さくなる。

桁鉄筋の存在により,鉄筋が健全である場合は隅角部 での磁束密度がより小さくなり,健全とであるという診 断がしやすくなる一方,破断鉄筋の特徴である磁極の影 響も小さくなり診断が難しくなると考えられる。

3.2 磁東密度計測位置の磁東密度ベクトル成分

実際の片面診断では、磁石ユニットで鉄筋に着磁し た後、コンクリート表面上で磁気計測ユニットを移動さ せることで、表面に対して垂直方向(x方向)の磁束密 度成分を測定するが、ここではy方向、z方向の成分に 注目した。

(1) y 方向成分

着磁かぶりが 50, 78.5 および 150mm の場合の磁束密 度の y 成分を桁鉄筋有のケースについてそれぞれ図-7, 8 および 9 に示す。解析結果から磁束密度を出力した位 置は、かぶり 78.5mm (x = 78.5)のスターラップ直上で ある。



図-7 磁束密度の y 成分 (着磁かぶり 50mm, 桁鉄筋有)



図-8 磁東密度の y 成分 (着磁かぶり 78.5mm, 桁鉄筋有)

解析結果では、スターラップ直上の磁束密度のy成分 は健全・破断ともに隅角部周辺で上に凸のグラフとなり、 着磁かぶりが大きくなるほど磁束密度のピークの山は 低くなることがわかった。破断の有無による違いはみら れなかった。

桁鉄筋無の場合の磁束密度の y 成分を着磁かぶりが 78.5mm のケースについて図-10 に示す。図-8 と図-10 を比較すると, 健全・破断ともに桁鉄筋の有無による 磁束密度の y 成分にほとんど変化はみられなかった。

磁束密度の y 成分は着磁かぶりの影響を受け,スター ラップの破断の有無,桁鉄筋の有無の影響がほとんどな いことから,隅角部周辺(z=0付近)での磁束密度のピ ークの山は主鉄筋の帯磁によるものと考えられる。よっ て磁束密度の y 成分を用いた診断は難しいと考えられる。

(2) z 方向成分

着磁かぶりが 50, 78.5 および 150mm の場合の磁束密 度の z 成分を桁鉄筋有のケースについてそれぞれ図-11,



図-9 磁束密度の y 成分 (着磁かぶり 150mm,桁鉄筋有)





12 および 13 に示す。解析結果から磁束密度を出力した 位置は、かぶり 78.5mm (x = 78.5)のスターラップ直上 である。

スターラップ直上の磁束密度のz成分は健全・破断と もに隅角部周辺(z = 0mm)で下に凸のピークを持つ。 また,健全より破断のほうがピークの山が高く急峻にな るという違いが表れた。着磁かぶりが小さくなるほど隅 角部周辺のピークの山が緩やかになり,健全と破断のグ ラフの差が小さくなった。

桁鉄筋無の場合の磁束密度の z 成分を着磁かぶりが 78.5mmのケースについて図ー14に示す。図ー12と図ー 14を比較すると z = -1000~-400までの磁束密度の z 成分はほとんど同じであるが、桁鉄筋の存在により隅角 部周辺の磁束密度分布が変化することがわかる。

磁束密度のz成分は隅角部周辺(z=0付近)で破断の 有無による差がみられ,着磁かぶり・桁鉄筋の有無によ る影響を考慮した上で診断に適用できると考えられる。



図-11 磁束密度の z 成分 (着磁かぶり 50mm, 桁鉄筋有)



300



図-12 磁束密度の z 成分 (着磁かぶり 78.5mm, 桁鉄筋有)

4. 結論

本研究では、3 次元有限要素法による静磁場解析を行 うことで、片面からの着磁による鉄筋の帯磁状況および 隅角部周辺の磁束密度のベクトル成分について検討し た。以下に本研究で得られた知見を示す。

- 鉄筋の帯磁状態は着磁かぶりが大きいほど、両面 (1)診断での状況に近くなり診断し易くなる。
- 桁内部の鉄筋の存在によりスターラップ隅角部 (2)の帯磁の程度が小さくなり、健全は診断し易く、破 断は診断し難くなる。
- 測定面に対して平行な v 方向の磁束密度成分はス (3) ターラップの破断の有無・桁内部の鉄筋の影響がほ とんどなく, 主鉄筋の帯磁による影響が大きい。
- 測定面に対して平行なz方向の磁束密度成分の測 (4) 定は破断の有無の診断に有効である。ただし着磁か ぶりや桁内部の鉄筋の影響を考慮する必要がある。



(着磁かぶり 150mm, 桁鉄筋有)



図-14 磁束密度の z 成分 (着磁かぶり 78.5mm, 桁鉄筋無)

謝辞

本研究の遂行にあたり京都大学院の宮川豊章教授,石 川敏之助教ならびに(株)四国総合研究所の前田龍己氏, 横田優氏には多大なるご指導とご協力を頂いた。ここに 記して謝意を表します。

参考文献

- 1) 松田耕作,廣瀬 誠,前田龍己,横田 優:新しい 鉄筋破断非破壊診断手法の開発, コンクリートの補 修,補強,アップグレード論文報告集,第6巻, pp.425-430, 2006.10
- 2) 寺澤広基,廣瀬 誠,服部篤史,河野広隆,宮川豊 章:片面からの磁気法を用いた鉄筋破断非破壊診断 手法、コンクリートの補修、補強、アップグレード 論文報告集, 第10巻, pp.135-140, 2010.10