論文 アラミド繊維で補強したRC柱の三次元ひずみと内部ひび割れ

ルクマン*1・市之瀬 敏勝*2・武田 三弘*3・大塚 浩司*4

要旨:アラミド繊維で補強した鉄筋コンクリート柱がせん断破壊する時の最大耐力前・後の変形と内部ひび割れ性状について考察し、せん断伝達機構のメカニズムを把握する実験を行った。載荷終了後に造影剤を注入し、X線造影撮影を行って内部ひび割れを観察した。アラミド繊維の補強量が多いほど柱断面の中心とアラミド繊維付近の内部ひずみの差が大きくなった。主圧縮ひずみは、特に柱断面の四隅において顕著であった。また、内部ひび割れはアラミド繊維近傍において細かく均等に発生していた。このことから、高補強試験体では、アラミド繊維近傍でトラス機構が強く働いていることが分かった。 キーワード:アラミド繊維、せん断補強量、せん断ひび割れ、X線造影撮影、主圧縮ひずみ分布

1. はじめに

現在,高層鉄筋コンクリート建物では,高強度せん 断補強筋が多用されており,既存建物の柱においても, 炭素繊維,アラミド繊維などの高強度材料がせん断補 強のために使用されている。しかし,高強度材料がせ ん断補強のために多用される中,コンクリートに生じ る内部ひび割れおよびせん断伝達機構のメカニズムの 関係についてはまだ解明されていない。

筆者らは、昨年度、最大耐力前のアラミド繊維を施 した試験体の内部ひび割れについて検討を行った。そ の結果、アラミド繊維で補強した試験体の内部ひび割 れは、特に引張主筋の周辺からアラミド繊維近傍で細 かく複雑であった。さらに、X線造撮影によって微細 なひび割れが引張主筋から放射状に発生していること が確認できた¹。

そこで本論では,最大耐力前・後の変形と内部ひび 割れ性状について考察し,せん断伝達機構のメカニズ ムを把握することを目的とした。

2. 実験概要

2.1 試験体形状

試験体は、せん断補強量が異なる3種類の試験体を それぞれ2体ずつ、合計6体を製作した。全試験体と もせん断破壊が先行するように計画した。使用した試 験体概要を図-1(a)~(c)に示す。主筋は、X線造影 撮影に備えて炭素繊維強化プラスチック(以下をCFRP とする)ロッド ϕ 20を使用し、横補強筋は用いていな い。また、主筋定着のためCFRPロッドの先端に鋼管 ϕ 51を設けた。CFRPロッドおよびコンクリートの材 料特性を表-1、表-2に示す。

2.2 試験体の補強方法および算定強度

引張強度 (N/mm²)

 1.1×10^{3}

試験体 SL は低補強として,図-1(b) に示す通り幅 40mmのアラミド繊維 AK10 を 20mmの隙間を空けて 全周補強した。試験体 SM,SH は,中・高補強として 表-1 CFRPの材料特性

弹性係数 (N/mm²)

 1.9×10^{5}

ムを把握することを目的とした。		表	-2 :	コンクリー	トの材料	持性		
150kN 単位:mm 130[130[130]	・ ラミド繊維 AK-90	∉ 圧縮 (N/n	強度 1mf)	弹性係数 (N/mm ²)	最大寸法 (mm)	ま 材i (目	静)	
		維 19	9.3	2.5×10^4	20	2	25	
20 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 20 40 20 20 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	AK-10 (SL) AK-40 (SM)	, 表	表-3 アラミド繊維の材料特性					
	AK-90 (SH)		繊維名	引張強度 (N/mm ²)	弹性係 (N/mm	数 設計 2) (mi	厚さ n)	
00 ^m 切断位置 01 ^m 0			AK10	2670	_	5 0.0	0.05 0.19	
			AK40	2670	1.3x10	0.1		
		L	AK90 2800 0.43 表-4 強度計算値と実験値					
		アラミド補	i強 p _{wf}	せん断弦	魚度 (kN)	曲げ強度	最大荷重	
	时间火中	パターン	(%)	算定式12)	算定式2 ³⁾	(kN)	(kN)	
	SL-A,B	AK10@6	0 0.03	50	99		152	
(a) 試験体形状 (C) A — A 断面	SM-A,B	AK40@6	0 0.1	121	119	579	152	
図-1 試験体の概要	SH-A,B	AK90@6	0 0.2	208	139		210	

*1 名古屋工業大学大学院 博士前期課程社会工学専攻 (正会員)

*2 名古屋工業大学 工学部建築・デザイン工学科教授 工博 (正会員)

*3 東北学院大学 工学部環境土木工学科准教授 博士(工学)(正会員)

*4 東北学院大学 工学部教授 工博 (正会員)



アラミド繊維 AK40, AK90 を試験体 SL と同様に用いた。 なお,主筋定着部での破壊を防ぐために全試験体ともア ラミド繊維 AK90 で柱上部を補強した。アラミド繊維の 材料特性を表-3に示す。また,試験体の強度計算値を 表-4に示す。表中の算定式1および2は,それぞれ文 献²⁾³⁾による算定式である。

2.3 載荷方法および測定方法

載荷は,150kNの一定軸力下において単調載荷とした。 ここで,最大耐力前の90%で載荷を終了した試験体名 をS○-Aとし,最大耐力後まで載荷を行った試験体名 をS○-Bとした。

中段におけるアラミド繊維のひずみを測定するため, 図-2(a)のように,柱脚より3本目のアラミド繊維に 検長60mmのひずみゲージを貼り付けた。なお、図-2(a)における柱の正面方向とその裏面方向を合わせて加 力方向,それ以外の2面がなす方向を加力直交方向とし た。試験体は,図-2(b)に青い破線で示すように膨ら むことが予想されるので,加力方向に貫通させたピアノ 線を介して取り付けた変位計で変形量を測定した。また, プレートを用いて試験体に接着したピアノ線を介して変 位計を取り付け,加力直交方向の変形量を測定した。さ らに,試験体の上部にアルミアングルを介して柱頭の回 転角を測定した。

3. 水平荷重-変形関係

荷重 - 変形関係を図-3に示す。なお、図中の右下に 示すグラフは、元のグラフを全体変形 5~10mm 付近で 拡大したものである。水平荷重 P は、試験体の変形によ る影響を考慮し、次式 (1) で補正した。

$$P = P_o + \frac{N \cdot H \cdot \alpha}{h} = P_o + \frac{N \cdot H}{h} \times \frac{lsin\theta + \delta}{L}$$
(1)

 P_0 :水平力 N:軸力 δ :全体変形

H, α , h, l, θ , Lは図-2(c)に示す値とする。

試験体の初期剛性は、全試験体ともほぼ同じであった。 初期せん断ひび割れ(シートの隙間で確認)は、概ね80 ~90kNで発生し、試験体SL-Bのみ110kNで発生した。 せん断補強量が多いほどひび割れ発生時の荷重低下が小 さかった。また、試験体SL-Bは、補強量が少ないにも 関わらず、試験体SM-Bより最大荷重が大きかった。

試験体 SL-B, SM-B は最大変形直前のステップでア ラミド繊維が破断して終局し,試験体 SH-B は最大耐力 の 90% まで耐力が低下した時点で載荷を終了した。

4. 試験体の変形状態

4.1 ひずみー変形関係

中段におけるひずみ ε_x - 変形関係を試験体別に比較 したグラフを図ー4に示す。centerのひずみは、中段に 各4体取り付けた変位計のうち内側2体の測定値の平均 を柱せい251mmで除した値である。一方,sideのひずみは、 外側2体の変位計を用いて同様に求めた値である。また、 アラミド繊維下2段の加力方向のひずみゲージ計4体の 測定値の平均がアラミド繊維ひずみの値である。

試験体 SL-B では, center, side, aramid のひずみに 大差がないのに対して試験体 SL-A では, center, side と aramid とのひずみの差が見られた。また, 試験体 SM-B, SH-B では, せん断補強量が多いほど center, side と aramid とのひずみの差が大きくなった。これに より, アラミド繊維のせん断補強によって柱断面が樽型 に変形していることが確認できた。

試験体 SL-B, SM-B では6層全てのアラミド繊維が 破断し,試験体 SH-B では一部が破断した。しかし,繊 維に貼り付けたひずみゲージの値の急激な増加は、最終 ステップ付近で見られていない。また,破断したアラミ ド繊維は試験体 SL-A の2ヶ所がせん断ひび割れ上で破 断したのを除いて,全て柱の角で破断した。すなわち,



柱が樽型に変形したことで柱の角が直角から鈍角に変形 し、エポキシ樹脂により柱に付着しているアラミド繊維 に亀裂が入り、破断の原因の一つになったと考えられる。

4.2 モールのひずみ円

モールのひずみ円を描くため、全体変形角Rから曲げ 変形角 θ (図-2(c)参照)を差し引いた残りをせん断変 形成分 γ_{xz} と定義する。そして、図-4に青い破線で示 したステップの各種ひずみの値を用いて作成した。

中段におけるモールのひずみ円を図-5に示す。試験 体 SL-B ではすべてのモールのひずみ円がほぼ一致した。



一方,試験体 SM-B, SH-B の center, side での圧縮ひず
 みはほぼゼロで, aramid での圧縮ひずみが大きくなった。
 4.3 二次元主ひずみ方向

二次元主ひずみ方向を描くため,柱の水平断面形に相 当するモデル図-6(a)を用いて柱中心を固定,各辺の 中心点をローラー支持と仮定した。節点AのX方向の 変位 *u*_A, Y方向の変位 *v*_A は,次式 (2)のように計算する。

$$u_{A} = \frac{\varepsilon_{AC} + \varepsilon_{MO}}{2} \cdot \overline{AB}$$

$$v_{A} = \varepsilon_{AM} \cdot \overline{AG}$$
(2)

ここで、 ε_{AC} 、 ε_{MO} はそれぞれ AC 間、MO 間 のひずみとする。また、 \overline{AB} は AB 間の距離 (=126mm) とする。

B点, D点の変位は、次式(3), (4)による。

他の節点の変位も同様な方法で求めた。

以上の方法より,図-6(a)のモデルにお ける各節点の変形の値を算出し,有限要素 法の四角形要素モデルを用いてそれぞれの 主ひずみを算出した。

中段における二次元主ひずみ方向を図-7 に示す。ここで、図中に示した点線は、は らみ出し量を10倍に拡大したものとした。 ただし,試験体 SH-B では倍率を5倍とした。 試験体 SL-B について、X 軸方向に対する 主ひずみの角度は試験体 SL-A より小さく、 樽型の変形がほとんど見られなかった。ま





れなかった。

試験体 SM-B, SH-B では、特に柱の四隅において主

図-8 中段における最大耐力前の主圧縮ひずみ分布



-209-

る。まず、下面 GHI における X, Y, Z 方向の変位をゼ ロとし、上面 G'の X 方向変位は、せん断ひずみ $y_{xz}=R \theta$ にモデルの高さ dz を乗じた値とした。そして、Z 方向 の変位は、図-2(c) に示した上下方向の変位計の値から 試験体左・右面での平均ひずみ $\varepsilon_{GG'}$ および ε_{II} を求め、こ れにモデルの高さ dz に乗じた値とした。これ以外の節 点の X-Z 方向変位も同様に定めた。

以上の方法より求めた X-Z 方向変位に図-6(a)の変形を加え,有限要素法の直方体要素モデルを用いてそれ ぞれの主ひずみを算出した。

中段における最大耐力前の主圧縮ひずみ分布を図-8 に示す。全試験体とも断面中心から断面の四隅に近づく に伴い主圧縮ひずみが増加した。試験体 SL-A は,試験 体 SM-A の主圧縮ひずみと同程度であった。また,試験 体 SH-A は他の試験体に比べ主圧縮ひずみが大きかった。

中段における最大変形直前の主圧縮ひずみ分布を図-9に示す。試験体 SL-B では、主圧縮ひずみが全断面に 同程度の値を示した。また、試験体 SL-B は試験体 SL-A より全体変形が大きいにも関わらず、断面の四隅におい て約半分以下の主圧縮ひずみの差が見られた。試験体 SM-B, SH-B では、断面の四隅において主圧縮ひずみが 顕著であった。これは図-5(b),(c)に示す値と対応し ていることから、せん断補強量が多いほどアラミド繊維 近傍でトラス機構が強く働いていることが確認できた。

5. 内部ひび割れの X 線造影撮影

載荷終了後に補修剤に金属微粉末を加え,補修性能と 造影性能を持つ造影補修剤を発生したひび割れに注入 し,硬化後図-1(c),図-10に示した位置で試験体を 切断した。185mm×251mm×50mmの鉛直断面のスラ イスおよび251mm×151mm×10mmの水平断面のスラ イスを作った。X線造影撮影の条件は文献⁴⁾と同様であ る。ここで,より鮮明な微細なひび割れを得るために再 度造影剤に浸漬させてからX線造影撮影を行った。

試験体 SL-A, SL-B の鉛直断面(外側)の内部ひび割 れを図-11(a), (b)に示す。試験体 SL-A では, 図中1 ~3に示す3本のせん断ひび割れが入っていた。1のせ ん断ひび割れは弧を描くような形状を示した。また, 圧 縮主筋の近傍の微細なひび割れは広く発生していた。一 方,試験体 SL-B では, 図中1, 2に示す2本のせん断ひ び割れが入っており, 図中2のひび割れは直線状であっ た。圧縮主筋の近傍の微細なひび割れは少なかった。

試験体 SH-A の鉛直断面の外側と内側の内部ひび割れ を図-11(c),(d)に示す。両側とも図中1~4のせん断 ひび割れが見られたが,外側のせん断ひび割れは,内側 より細かく,枝分かれが広く均等に発生していた。これ は,図-8(c)に示した主圧縮ひずみが外側で大きかった ことと対応した。 中段における試験体 SH-A の水平断面の内部ひび割れ を図-12(a) に示す。試験体 SH-A では,引張・圧縮主 筋から放射状に広がるひび割れが鮮明に表れていた。また,内側の図中2のひび割れが外側でのA-B間に広がっ ていることが分かった。

中段における試験体 SH-B の水平断面の内部ひび割れ を図-12(b) に示す。試験体 SH-B では,主筋からアラ ミド繊維近傍で微細なひび割れが広く発生していた。ま た,図中C,Dのひび割れが柱側面まで達せず細分化し ていることが分かった。この様子から柱側面付近のコン クリートが圧縮破壊したことにつながると考えられる。 4. まとめ

- (1) せん断補強量が多いほど柱断面の中心とアラミド繊維 近傍の内部ひずみの差が大きくなった。このことから、 アラミド繊維のせん断補強によって断面が樽型に変形 していることが確認できた。また、これが原因となっ てアラミド繊維が柱の角で破断したと考えられる。
- (2)低補強試験体 (p_{wy}=0.03%)は、補強形式が同一だった にもかかわらず、2つの試験体の内部ひび割れに大き な違いが見られた。一つの試験体では、断面が樽型の 変形をしていた。一方、もう一つの試験体では、樽型 の変形がほとんど見られなかった。後者の試験体は、 p_{wy}=0.1%の試験体より高い耐力を示した。
- (3) 高補強試験体 (p_{wy}=0.1%以上)の内部ひび割れは、ア ラミド繊維近傍で細かく、枝分かれが広く均等に発生 していた。また、アラミド繊維近傍(特に柱断面の四 隅)において主圧縮ひずみが顕著であった。すなわち、 高補強試験体では、アラミド繊維近傍でコンクリート が圧縮破壊していることが分かった。

謝辞

M-1 の松下央雅君とB-4 の吉田和也君には、本実験を 行うにあたり全面的な協力をいただきました。心より感 謝しています。また、X線造影撮影の作業にあたり、東 北学院大学の武田研究室のM-1の堤佳亮君、B-4の宍戸 優躍君、持留大君には多大なご協力をいただきました。 ここに感謝の意を表します。

参考文献

- ルクマン、武田三弘、大塚浩司、市之瀬敏勝:ア ラミド繊維で補強した RC 柱の変形と内部ひび割れ 性状、コンクリート工学年次大会、Vol.30, No.3, pp.229-234, 2008
- 2) AF工法研究会: AF工法設計·施工指針, 2007
- 3) 日本建築防災協会:既存鉄筋コンクリート造建築物の 耐震診断基準
- 4) 武田三弘, 大塚浩司:X 線造撮影によるコンクリートの劣化と凍結融解抵抗性の判定, 土木学会論文集 E, Vol.62, No.4, pp.728-738, 2006.11