論文 レーザー逆コンプトンγ線を用いたコンクリート内部の鉄筋の検出

金田 尚志*1・豊川 弘之*2

要旨:コンクリート内部の調査手法として,レーザー逆コンプトンγ線の適用を検証してきた。その結果,コンクリート内部の配筋,空隙,0.2mm 幅以上のひび割れを鮮明にとらえることができた¹⁾。これまでの実験では,装置の都合上 100mm四方のコンクリートプロックを用いて行ってきたが,実構造物への応用の可否を確認するため,供試体サイズを 大きくしてコンクリート内部の鉄筋を検出する実験を行った。また,擁壁やトンネルの覆工など背面に検出器を設置で きない場合を想定し,表面側から電子陽電子消滅線を検出することで,鋼材位置の推定を行った。レーザー逆コンプ トンγ線を用い,電子陽電子消滅線による CT 画像の撮影は,世界的にみても過去に事例が無く,新しい試みである。 キーワード:非破壊検査,レーザー逆コンプトンγ線,CT 画像,電子陽電子消滅線

1. はじめに

コンクリート中の鉄筋を検出する非破壊検査手法として, 一般的に電磁波レーダ法や電磁誘導法が用いられている。 これらの手法は簡易にコンクリート表面近傍の配筋状態を把 握することができ,操作性も良いことから,広く普及している。 しかし,鉄筋が深い位置にある場合や多段配筋,ピッチが狭 いなど,配筋が複雑な場合は精度良く検出することが困難で ある。かぶり厚さ,鉄筋径も推定可能であるが,誤差が生じる ことがある。

放射線を利用した透過画像の撮影も配筋状態の把握に 威力を発揮する。X線フィルムまたはイメージングプレートを 測定対象の背面に設置し,工業用ポータブルX線発生装置 からX線を照射し,埋設物や空洞の位置を検出する。X線 発生装置から照射されるX線は,円錐状の放射光のため, 透過画像は,幾何学的に拡大された投影像となり,深さ方向 の位置はわからないという問題がある。現在運用されている 工業用ポータブルX線発生装置では,厚さ350mm程度の コンクリートが実用上の適用限界である。

産業用 X 線 CT 装置によるコンクリートの断層画像の撮影 も試みられている²⁾。CAD と連動した 3 次元計測システムも 開発され,3 次元デジタルスキャニングも可能となってきてい る。

著者らは、より鮮明に、高い密度分解能でコンクリート内部 を調査する手法としてレーザー逆コンプトンγ線を利用した実 験を行ってきた。その結果、レーザー逆コンプトンγ線の有効 性を確認し、コンクリート中の鋼材、粗骨材の配置、空隙、幅 0.2mm 以上のひび割れを鮮明にとらえることができた。これ までの実験では、測定装置の都合上、100mm 四方の小さな コンクリートブロック供試体を用いてきたが、大型ステージを 導入し、供試体寸法を大きくしてより実用に近い設定で実験 を行った。

CT 画像ならびに透過画像の撮影では,検出器を測定対

象の背面に設置する必要がある。柱や梁部材では可能であ るが,擁壁やトンネルの覆工などには適用できない。そこで, 物質にγ線を照射した際に生成される電子陽電子消滅線を コンクリート表面側(レーザー逆コンプトンγ線入射側)から検 出することで鉄筋の位置を推定できるか検証した。

2. レーザー逆コンプトンγ線のコンクリート調査への導入
2.1 レーザー逆コンプトンγ線の利点

リニアック(電子線直線型加速器)による制動放射 X 線を用 いた CT システムが産業製品の検査等に用いられている。し かし,厚い物体の検査に適用するためには線源の強度を非 常に高くするか,エネルギーを高くする必要がある。この方 法で 10MeV 以上の X 線を発生しようとすると中性子の発生 を伴い,中性子による検出器のダメージや人体への被曝な どの問題も発生するため,エネルギーを高くすることは容易 ではない。また制動放射線であるため,吸収硬化によるアー チファクトが問題となる。レーザー逆コンプトンγ線は従来の 制動放射 X 線と比較し,以下のような利点がある。

透過力の高い準単色線源

吸収硬化によるカッピング効果がみられない

指向性・密度分解能が高い

大きな構造体の高分解能非破壊検査を行うための理想的 な線源としては,高エネルギーで中性子の発生がなく,また 高い指向性を持ち,かつ単色性が良いことが重要である。更 にエネルギー可変性があれば,元素の識別等,より高度な 観測が可能となる。したがって,レーザー逆コンプトンγ線は, コンクリート内の透過画像を撮影するのに最適な線源といえ る。

2.2 レーザー逆コンプトンγ線の発生

レーザー逆コンプトンγ線はレーザーと電子の衝突(コンプトン散乱)により発生する³⁾。図-1のように加速させた電子に レーザーを照射すると,照射と逆方向に高エネルギーγ線が

*1(株)日鐵テクノリサーチ 検査・計測事業部 八幡センター 博士(工学) (正会員)

*2 (独)産業技術総合研究所 計測フロンティア研究部門 光・量子イメージング技術研究グループ 主任研究員 博士(工学)



図-1 レーザー逆コンプトンγ線の発生原理



図-2 レーザー逆コンプトンγ線のエネルギースペクトル

発生する。 図-2 はレーザー逆コンプトンγ線と通常の制動放 射 X 線のエネルギースペクトルを示したものである。 制動放 射 X 線と比較し, エネルギーが高いことが確認できる。 2.3 レーザー逆コンプトンγ線 CT システム

(独)産業技術総合研究所では図-3 に示す CT システムを



開発し、運用している。リニアックで発生させた電子を電子蓄 積リング"TERAS⁴"に入射・蓄積する。蓄積完了後、ビーム ラインシャッターを開口し、加速させた電子にレーザービー ムを照射すると、レーザーの逆方向にγ線が発生する。コリメ ータでビーム径を絞り CT ステージ上の測定対象を透過した ビームをγ線検出器で検出する。本実験で用いているのは第 一世代(Translate/Rotate)と呼ばれる CT システムであり、供試 体をステージ上で、上下左右に移動、さらに回転させること により、複数方向からレーザー逆コンプトンγ線を照射するの と同じ測定条件をつくりだしている。コンピュータで処理(画 像の再構成)を行った後、透過画像を得る。

- 3. 既往の研究成果^{1),5)}
- 3.1 コンクリートブロック内の鉄筋の検出

コンクリート内の配筋状態と鉄筋径の検出を検証するため に,図-4のように異なる径の異形鉄筋を配置した供試体を 作製した。

供試体下面から 20mm の位置の CT 画像を図-5 に示す (スキャン時間 2.0mm/秒)。鉄筋の配筋状況,ならびに鉄筋 径を正確に検出できていることが確認できる。また,異形鉄 筋のリプの形状もとらえており,コンクリート中の気泡(エントラ プトエア)の位置も確認することができる。



図-4 鉄筋検出用供試体



図-5 コンクリートブロック内の鉄筋の検出

3.2 コンクリートブロック内のひび割れの検出

コンクリート内部のひび割れ性状の検出を検証するために, 図-6 のようにひび割れを有する供試体を作製した。引張鉄 筋を配筋した 100×100×400mm の供試体を予め作製し, π型 ゲージで下面のひび割れ幅を計測しながら,最大ひび割れ 幅が 1.5mm となるように曲げ載荷を行った。その後,供試体 サイズが100mmとなるようにコンクリートカッターで切断した。



図-6 ひび割れ検出用供試体

実際のひび割れとコンクリート内のひび割れの整合性を確 認するため,梁側面部を上面とし,コンクリートブロック供試 体上面から5mmにおける面のスキャンを行った(図-7:スキャ ン時間 1.6mm/秒)。









相号材を強調したCT画像

図-7 ひび割れを有するコンクリートブロックの CT 画像

CT で撮影したひび割れパターンと実際のひび割れパタ ーンが一致していることが確認できる。粗骨材の分布状況も 把握でき,ひび割れは,粗骨材界面に沿って進展しているこ とが観察できる。クラックスケールで測定を行ったところ、 0.2mm 幅までのひび割れが検出された。

4.330mm 厚供試体の透過画像の撮影

4.1 供試体概要

図-5,7の実験結果からわかるように,レーザー逆コンプト ンy線CTシステムを用いることにより,コンクリート中の配筋状 態ならびにひび割れ性状を明確に検出できることが確認さ れた。100mm 厚程度のコンクリートに対する透過力は十分で あることは明らかだが,実際の構造物へ適用する場合には, 更に厚い供試体での検証が必要である。そこで,図-8 に示 すように異なる深さに鉄筋を配置した供試体を作製した。奥 行方向に 50mm 間隔で D10 軸方向筋を, 更に D10 横方向 の鉄筋を配置している。



供試体型枠 供試体打設後 図-8 供試体概要

4.2 透過画像の撮影

供試体をステージに載せ図-9の矢印の方向で透過画像 を撮影した(点線の左側と右側で別々に撮影している)。

コンクリート厚が 330mm と厚い場合でも,鉄筋像が得られ ている⁵⁾。一般に用いられているX線発生装置でこの厚さの コンクリートの透過画像を撮影する場合,コントラストをつける ためは 10 分以上の照射時間が必要であるが,今回の実験 条件では、スキャン時間が 2mm/秒と 1mm² あたり 0.5 秒の照 射時間でこのようなコントラストを得ることができ,高い透過力 が確認できる。

4.3 CT 画像の撮影

図-10 は CT 画像である。スキャン時間を 10.0mm/秒と設 定したため,図-5,7と比較して解像度は低いが,軸方向筋 ならびに横方向筋の配筋状況を確認することができる。また、 粗骨材の分布もとらえている。



図-9 透過画像の撮影結果



図-10 供試体の CT 画像撮影結果

5. 電子陽電子消滅線による鉄筋位置の推定 5.1 電子陽電子消滅線の発生

γ線のエネルギーが高い場合,図-11 のように電子や原子 核の近くを通った際に,γ線が消滅するかわりに1組の電子と 陽電子を生成することがある(電子対生成)。生成された陽電 子が電子と対消滅すると 511keV のγ線が 180 度対向方向 に1 対放出される(電子陽電子消滅線)。

5.2 電子陽電子消滅線の検出

物質にγ線を照射した場合,密度が高い物質は単位体積 中により多くの原子核があるため,密度が低い物質より電子 陽電子対を生成する確率が高くなる。また,生成した陽電



図-11 電子陽電子消滅線の発生機構

子が電子と再結合(対消滅)する確率は物質の電子密度に比例する。したがって電子陽電子消滅γ線の生成確率はおお むね物質の原子番号の2乗に比例し,鉄筋からはコンクリー トより1桁程度高い強度の511 keVの消滅γ線が発生する。 そのため,鉄筋コンクリートにレーザー逆コンプトンγ線を照 射すると,γ線軸と鉄筋が重なった際に511keVのγ線のカウ ントが増加する。図-12のように供試体の前面に高純度ゲル マニウム(HPGe)γ線検出器を設置して電子陽電子消滅線を 検出する。





図-13は供試体前面に設置した HPGe 検出器が検出した γ線のエネルギースペクトルの一例である(測定開始から 305.67 秒の総カウント数)。511keV のカウント数が高くなって いることが確認できる。放射性の⁴⁰K はカリウム全体の 0.0117%を占めており,カリウムが存在すれば必ず検出され, 周囲の物質およびコンクリートに起因するものである。



5.3 電子陽電子消滅線を用いた CT 画像の撮影

HPGe 検出器で電子陽電子消滅線を検出し,同時に NaI(Tl)シンチレーション検出器で供試体を透過したγ線を検 出する(図-14)。



図-14 CT システムの模式図

図-4 に示す供試体を用いて供試体上面から 20mm の位 置の CT 画像を撮影した(図-15:スキャン時間 2.0mm/秒)。 CT の画像再構成は,フィルタ逆投影法(前処理フィルタ: Shepp-Logan フィルタ, butterworth フィルタ)で行った。電子 陽電子消滅線を用いた CT 画像は,511keV のγ線のカウント 数が小さかったため,不鮮明ではあるが,鉄筋とコンクリート の判別は十分に可能である。511keV のγ線は,4π方向全体 に放射されるが,現在のシステムではその一部しか検出でき ていない。システムの改良により精度を向上させることができ ると考えられる。





 電子隔電子消滅線を利用したCT画像 レーザー逆コンプトン/絵を利用したCT画像 (511keV) (9.05MeV)
図 - 15 電子陽電子消滅線を用いた CT 画像

実際の測定時には, レーザー逆コンプトンγ線のビームラ イン上に立ち入らないことで被曝を避けることはできる。 511keVのγ線は,4π方向全体に放射されるが,図-13からわ かるように,本実験で用いている程度の線源では,自然放射 線より少し高いレベルの極めて微弱な信号なため,放射線 被曝の懸念は一切無い。 6. まとめ

既往の実験結果から,レーザー逆コンプトンγ線の有効性 を確認していたが,今回は新たに大型ステージを導入し,供 試体サイズを大きくしてCT画像の撮影を行った。その結果, 330mm 厚(CT 撮影時の供試体斜め部は 450mm)のコンクリ ート供試体への適用が十分に可能であった。今後は,更に 部材厚の厚い供試体を用いて実験を行い,レーザー逆コン プトンγ線の透過力を検証する予定である。

調査対象物の背面に検出器が設置不可能な状況を想定 し,前面からの検査の可否を検証した。供試体から放射され る電子陽電子消滅線を前面から検出することで,鉄筋の位 置を検出できることが確認された。今回の実験では,供試体 を回転させているため,深さ方向の情報(配筋状況)が得られ ている。しかし,実用においては,調査対象面からの放射の みの情報しか得られない場合が多い。今後は,図-16のよう に 511keV のγ線の信号の変化から金属部や未充填部の検 出に取り組む予定である。この場合,鉄筋のかぶりが厚いとγ 線が減衰して 511keV のγ線が検出器まで届かないことが考 えられる。限界検出深さに関しても検証したい。





参考文献

- 金田尚志,豊川弘之,魚本健人:レーザー逆コンプトンγ線によるコンクリート内部の検査, 最新技術を使うとここまで見える コンクリート工学, Vol.45, No.6, pp.35-40, 2007.6
- 日立製作所ホームページ:http://www.pi.hitachi.co.jp/ rd-jpn/field/industrialsys/accelerate/ctdevice/ 2007992_16140.html
- 3) R. H. Milburn Phys. Rev. Lett. 10(3), pp.75-77, 1963
- H. Ohgaki, H. Toyokawa, K. Kudo, N. Takeda, and T. Yamazaki: Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res., A455, pp.54-59, 2000
- 5) 金田尚志,豊川弘之,魚本健人:レーザー逆コンプトンγ線によるコンクリートの透過画像の撮影:土木学会第62回年次学術講演会講演概要集,5-031,pp.61-62,2007

-738-